

„Oprava mostu v km 73,743 na trati Hanušovice Lichkov“

SO 01 most

Seznam příloh

- 1 Technická zpráva
- 2 Výkresy
 - 2.1 Situace Neobsazeno - Součást souhrnných částí
 - 2.2 Stávající stav
 - 2.2.1 Stávající stav - OK mostu km 16,587 trati Olomouc Šumperk
 - 2.2.2 Výkaz materiálu ocelových konstrukcí
 - 2.2.3 Stávající stav mostu 73,743 Hanušovice Lichkov
 - 2.3 Nový stav
 - 2.3.1 Půdorys - nový stav
 - 2.3.2 Řezy podélné a příčné - nový stav
 - 2.3.3 Tvary úložných prahů a závěrných zídek
 - 2.3.4. Výztuž úložných prahů a závěrných zídek - opěra Lichkov
 - 2.3.5 Výztuž úložných prahů a závěrných zídek - opěra Hanušovice
 - 2.3.6 Sanace spodní stavby
 - 2.3.7 Úpravy ocelové konstrukce
 - 2.3.8 Podélné dřeva a pozednice
 - 2.3.9 Ložiska
 - 2.4 Vytyčovací výkres
- 3 Projekt protikoroze ochrany
- 4 Soupis prací