

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 9756/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce Bečovského tunelu na trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary dol. n.“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 6

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na

Dotaz 26)

Dotaz k SO 101 Tunel - sanace, výklenky, tunelová stoka

13	327215	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3	86,000
----	--------	-----------------------------------	--------

Technická zpráva zmiňuje přezdívání kamenného zdiva křídla vlevo u vjezdového portálu, nicméně přezdívání této části je součástí SO 102. Co je tedy míněno touto položkou v objektu SO101?

Odpověď na dotaz č. 26:

V kapitole 2.1. Technické zprávy se popisuje cíl, předmět celé stavby, proto se tam zmiňuje i portál a jeho přezdívání. Pro SO 101 je popis lokálního přezdívání podrobně popsán v kapitole 4.4 Sanace kamenného zdiva ostění tunelu.

Dotaz 27)

Dotaz k SO 102 k pol. 19,20 a 31

19	327212	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	
	M3	66,555	"vyzdění části zdi z nových kamenů

8.874*15*0.5=66,555 [A]"

položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou opravu, dodávku předepsané malty, spárování.

20	327215	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3	66,555
----	--------	-----------------------------------	--------

"zpětné vyzdění části zdi

8.874*15*0.5=66,555 [A]"

položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Domníváme se, že položka 19 se týká vyzdívání levého křídla u vjezdového portálu, které je obsaženo již v přezdívání kamenného zdiva v pol. 20. Z výpočtu se zdá, že polovina bude z nových kamenů a polovina z původních kamenů, nicméně potom by neseděla celková kubatura pro přezdívání, která dělá právě **66,555m³**. Navíc se ještě v položce 20 vyskytuje rozebrání stávajícího zdiva, které je v **pol.31 Bourání konstrukcí z kamene** a ta zase počítá s veškerým odvozem vybouraného kamene na skládku, vč. skládkovného.

Žádáme o kontrolu těchto položek a uvedení položek do souladu. (vč. poměru nového a původního kamene).

Odpověď na dotaz č. 27:

*Plocha řezu zdi je 8,874 m², délka zdi je 30m, protože zeď je v pohledu trojúhelníková, ve výpočtu je vzata polovina délky 15m, tedy 8,874*15=133,11m³ je kubatura celé zdi. Z toho polovina 66,555m³ se bourá a vyzdívá z nových kamenů a polovina 66,555m³ se přezdívá.*

Dotaz 28)

K zaměření průjezdného profilu má být použita metoda zaměření 3D scannerem, kdy má dojít k prokázání, že nedochází ke kolizi průjezdného profilu s tunelovým ostěním. Při procházení příčných řezů je ale vidět, že k této kolizi dojde – např. řezy č.1; 9; 11; 33; 45; 47. V jiných místech se obrys prakticky dotýká ostění, tzn. každý „vyčnívající“ kámen bude znamenat kolizi.

V tomto případě nemůže být nikdy 3D scann vyhodnocen jako vyhovující. Prosíme o reakci k této problematice a nastínění postupu, kdy zhotovitel předá nevyhovující zaměření. Předem děkuji

Odpověď na dotaz č. 28:

V příčných řezech SO 101 je šedě vyznačen průjezdný průřez ze stávající GPK a červeně jsou vyznačeny kolize stávajícího průřezu. Současně je červeně naznačen návrh na úpravu GPK.

Úprava GPK tunelu bude provedena dle projektu SŽG, aby došlo k odstranění kolizních bodů, průjezdného průřezu s ostěním tunelové trouby. Po provedené úpravě GPK tunelu se provede prostorové zaměření koleje v ostění tunelové trouby a bude doloženo v hlavní prohlídce tunelu.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

.....
Ing. Zuzana Skyvová
náměstkyně ředitele OJ
na základě pověření č. 36/2021
Správa železnic, státní organizace