







Podpis: _____ Datum: _____

| | | | |
|---------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
| 000 | 08.11.2021 | Definitivní odevzdání dokumentace | Ing. Petr Szabo |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---------------------|---|---|
| Stavebník/Investor: | Správa železnic, státní organizace |  |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | |
| Zástupce investora: | Stavební správa východ | |
| Adresa: | Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc | |

| | | | |
|--------------------------|---|---|--|
| Zhotovitel stavby: | SB projekt s.r.o.  | | |
| Adresa: Kontakt: | Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín T: [+420 725 528 626] E: [info@sbprojekt.cz] | | |
| Zhotovitel objektu: | SB projekt s.r.o.  | | |
| Adresa: Kontakt: | Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín T: [+420 725 528 626] E: [info@sbprojekt.cz] | | |
| Hlavní projektant (HIP): | Specialista: | Odpovědný projektant: | Zpracovatel přílohy: |
| Stanislav Brhel | Ing. Petr Szabo  | Ing. Dušan Tvarůžek  | Ing. Dušan Tvarůžek  |

| | | | | |
|----------------------------|--|----------|----------------|--|
| Název stavby/akce: | Rekonstrukce TZZ Hlubočky - Hrubá Voda včetně PZS přejezdu (P7535) v km 17,842 trati Olomouc - Opava | | | Označení (S-kód): |
| | | | | S622000187 |
| Název části: | Pozemní stavební objekty provozních a technologických budov | | | Označení zhotovitele: |
| Název objektu: | Technologický objekt | | | 2003194-01 |
| Název přílohy: | | | | Označení části: D.2.2.1 |
| Název dílčí části přílohy: | | | | Označení objektu/komplexu: SO 11-72-01 |
| Kraj: | Katastrální území: | TUDU: | Číslo přílohy: | |
| Olomoucký | Hrubá Voda (648591) Hlubočky (639524) | 2191 26 | Paré: | |
| | | | | |
| Stupeň dokumentace: | Datum zpracování: | Formáty: | Měřítko: | |
| DUSP | 08/2021 | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| S-kód: | | | | | | | | | | | | | Stupeň dokumentace: | | | | | | | | | | | | | Část: | | | | | | | | | | | | | Objekt: | | | | | | | | | | | | | Podobjekt: | | | | | | | | | | | | | Příloha: | | | | | | | | | | | | | Revize: | | | | | | | | | | | | |
| S | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | - | D | U | S | P | - | D | 2 | 2 | 1 | - | - | S | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Prostor pro další informace] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |