

Příloha 9 - Fotodokumentace



Foto 1: Profil bagrovanou sondou ozn. BG2.



Foto 2: Zasucující se bagrovaná sonda BG3, která zastihla sanaci budovanou jemnozrnným zaobleným nesoudrzným štěrkem.



Foto 3: Svrchní část profilu sondou BG4, různorodé střídající se navážky..



Foto 4: Spodní část bagrované sondy BG4. S patrnou sanací podloží pomocí bet. prážců.



Foto 5: Umístění těžké dynamické penetrace DPH6.



Foto 6: Umístění těžké dynamické penetrace DPH7.



Foto 7: Umístění těžké dynamické penetrace DPH8.