

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 15540/2013/SZ-ÚE

Vyřizuje: Helena Bašťařová

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 07.11.2013

dle rozdělovníku

„Revitalizace trati České Budějovice - Volary“ Dodatečné informace č. 3 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 1:

SO 16-24-01 Křemže - Zlatá Koruna, žel. most v km 15,365 - Žádáme o upřesnění celkových hmotností ocelových konstrukcí. Ve výkazu výměr je v položce č. 105 „DEMONTÁŽ MOSTNÍ NOSNÉ KONSTR Z OCELI S235 dle specifikací“ hmotnost 252t, v projektové dokumentaci (dále jen PD) je ve výkresu 3.12.2 Demontáž stávající ocelové konstrukce hmotnost (145 + 130 t, tj. 275t). Dále je ve výkazu výměr v položce č. 55 „MOSTNÍ NOSNÉ KONSTR Z OCELI S235 dle specifikací“ hmotnost 285t, v PD je ve výkresu 3.12.3 Montáž ocelové konstrukce hmotnost (163 + 163 t, tj. 326t). Této hmotnosti neodpovídá ani výkaz materiálu v PD. I součet položek výkazu výměr č. 55 a 56 této hmotnosti neodpovídá.

Odpověď:

U položky č. 105 je v soupise prací správně uvedena hmotnost 252t. Jedná se o hmotnost odstrojené nosné konstrukce. Ve výkresu č. 3.12.2 byla uvedena hmotnost neodstrojené konstrukce, pro případné dimenzování jeřábu, pokud by z časových důvodů nebylo možné nosnou konstrukci odstrojiti před jejím vyjmutím. Pro jednotnost dokumentace byla provedena oprava ve výkresu č. 3.12.2, kde je nově uváděna hmotnost shodná se soupisem prací.

U montáže nosné konstrukce je správně uvedena hmotnost v soupise prací, položky č. 55 a 56. Je opraven výkres č. 3.12.3, kde nově uvedená hmotnost odpovídá množství dle soupisu prací (174+174=285+63). Opravené výkresy demontáže a montáže ocelové konstrukce jsou v připojených souborech SO162401_3.12.2_Demontáž stávající OK oprava1.pdf a SO162401_3.12.3_Montáž OK oprava1.pdf

Dotaz č. 2:

SO 41-29-03.1 a SO 41-29-03.2, žádáme zadavatele o upřesnění parametrů kanalizačního potrubí (Technická zpráva uvádí pouze specifikaci: hrdlové trouby PP SN10). Z tohoto popisu není zřejmé o jaký druh trub se jedná.

Odpověď:

Technická zpráva objektu 41-29-03.1 a 03.2 uvádí v odstavci 3.3.3):

„Pro stoky a přípojky dešťové, splaškové i jednotné kanalizace je převážně navrženo plastové potrubí PP s vysokou odolností proti otěru, SN10, pro DN 150 a nižší lze použít i SN 8. Potrubí je plnožebrované, hrdlové, spojováno je s těsněním vloženým mezi druhé a třetí žebro konce trubky. V nepříznivých podmínkách lze těsnění nahradit svařovacím kroužkem a trubky po položení vzájemně svařit. Přeložka dešťové kanalizace v km 13,778 je navržena ze železobetonových hrdlových trub s integrovaným těsněním napevno zabudovaným do hrdla.“

Je to standardně používaný popis materiálu pro potřeby zadávací dokumentace, bez detailů charakteristických pro případný užší okruh výrobců. Na základě výše uvedeného považujeme uvedený popis materiálu za vyhovující a pro podmínky soutěže optimální.

Dotaz č. 3:

SO 25-26-01 obsahuje výpis výrobků ve formátu xls, který je prázdný. Žádáme o jeho doplnění.

Odpověď:

Poškozený soubor výpisu výrobků byl opraven. Opravený výpis výrobků SO 25-26-01 je v připojeném souboru SO252601_13_výpisy_výrobků_oprava1.xls

Dotaz č. 4:

V projektové dokumentaci SO 27-26-01 chybí výpis výrobků. Žádáme o jeho doplnění.

Odpověď:

Chybějící soubor výpisu výrobků byl doplněn. Nový výpis výrobků SO 27-26-01 je v připojeném souboru SO272601_13_výpisy_výrobků_oprava1.xls

Dotaz č. 5:

V projektové dokumentaci SO 29-26-01 chybí výkresy ZTI a výpis výrobků. Žádáme o jejich doplnění.

Odpověď:

Chybějící soubor výpisu výrobků byl doplněn. Nový výpis výrobků SO 29-26-01 je v připojeném souboru SO292601_13_výpisy_výrobků_oprava1.xls

Chybějící dokumentace ZTI byla doplněna. Kompletní dokumentace ZTI SO 29-26-01 je v připojených souborech

SO292601_003.0_rozp_desky.pdf
SO292601_003.1_rozp_TZ.pdf
SO292601_003.1_TZ_ZTI_HoPI.pdf
SO292601_003.1_ZTI_HoPI_specif-mat.pdf
SO292601_003.2_ZTK_HoPI_zákl.pdf
SO292601_003.3_ZTK_HoPI_přiz.pdf
SO292601_003.4_ZTK_HoPI_řez.pdf
SO292601_003.5_ZTV_HoPI_zákl.pdf
SO292601_003.6_ZTV_HoPI_přiz.pdf
SO292601_003.7_ZTV_HoPI_schema.pdf

Dotaz č. 6:


Objekty SO 23-26-01, SO 31-26-01 a SO 33-26-01 obsahují tentýž výpis výrobků, který tak nesouhlasí se Soupisem prací ani s Projektovou dokumentací. Žádáme o upřesnění, případně o zaslání nových výpisů výrobků.

Odpověď:

Chybné soubory výpisu výrobků byly opraveny. Opravené výpisy výrobků SO 23-26-01, SO 31-26-01 a SO 33-26-01 jsou v připojených souborech SO232601_8_výpisy_výrobků_oprava1.xls, SO312601_9_výpisy_výrobků_oprava1.xls a SO332601_8_výpisy_výrobků_oprava1.xls.

Přílohy:

SO162401_3.12.2 oprava1.pdf
SO162401_3.12.3 oprava1.pdf
SO252601_13_výpisy_výrobků_oprava1.xls
SO272601_13_výpisy_výrobků_oprava1.xls
SO292601_13_výpisy_výrobků_oprava1.xls
SO292601_003.0_rozp_desky.pdf
SO292601_003.1_rozp_TZ.pdf
SO292601_003.1_TZ_ZTI_HoPI.pdf
SO292601_003.1_ZTI_HoPI_specif-mat.pdf
SO292601_003.2_ZTK_HoPI_zákl.pdf
SO292601_003.3_ZTK_HoPI_přiz.pdf
SO292601_003.4_ZTK_HoPI_řez.pdf
SO292601_003.5_ZTV_HoPI_zákl.pdf
SO292601_003.6_ZTV_HoPI_přiz.pdf
SO292601_003.7_ZTV_HoPI_schema.pdf
SO232601_8_výpisy_výrobků_oprava1.xls
SO312601_9_výpisy_výrobků_oprava1.xls
SO332601_8_výpisy_výrobků_oprava1.xls


.....
Ing. Lubor Hrušeš
ředitel