

Seznam mostů na TÚ 1331, 1341 Lichkov - Moravský Karlov; TÚ 1331: evid. km 92,625 až 90,147; TÚ 1341: evid. km 0,294 až evid. km 9,886

# **PŘÍLOHA č.1**

tucis	ducis	zacatekdu	konecdu	ekm	Typ P/M	stav	nalez	navrhOpatreni	Poznámka
<b>Lichkov - Králíky</b>									
1331	10	Dolní Lipka	Lichkov	92,625	M	2/2	Most želeobetonový se zabetonovanými nosníky s průběžným kolejovým ložem. Porušená izolace desky - výluhy, spodní část křídel kámen - popraskané spáry, porostlé mech. V betonu vlasové trhliny (prosak vody), Opěra O01sákne, výluhy, cement. nástřik opadáva. Opěra O02 výluhy. NK místy odhalená výztuž. Na kamenech mech a vegetace.	Obnova izolace mostovky a posudek přechodnosti traťové třídy D2	
1331	10	Dolní Lipka	Lichkov	91,185	M	2/2	Ocelový most s plnostěnnými nosníky. Poškozený nátěr spodních pásnic hl. nosníků od projíždějících aut.	Posudek přechodnosti traťové třídy D2	Přepočet z roku 2005
1341	02	Dolní Lipka	Králíky	2,641	M	1	Ocelový most s plnostěnnými nosníky. Lokálně poškozený nátěr a rozvolněné odláždění koryta pod mostem.	Posudek přechodnosti traťové třídy D2	Přepočet z roku 2003
<b>Králíky - Moravský Karlov</b>									
1341	06	Králíky	Červená Voda	4,873	M	1	Most s nosnou železobetonovou deskou sv. kolmá 3,10 m. Trhliny s výluhy z úložné lavice do opěr. Opěry místy vlasové trhliny, vápenné výluhy. Vlevo obnažená armatura. Vymletá zádlážba na vtoku. Vpravo deformované horní madlo prvního pole zábradlí + dva sloupky, koroze.	Obnova izolace mostovky a posudek přechodnosti traťové třídy D2	