

## **P7595, P7596 – řešení blízkých levých odbočení**

Dle ČSN 73 6380 čl. 5.2.1 cit:

Není-li u stávajících přejezdů možné dosáhnout vzdálenosti 10 m, musí být bezpečnost zajištěna odpovídajícím dopravním opatřením, úpravou přednosti v jízdě, zákazem odbočení ve směru jízdy na přejezd, zřízení světelného signalizačního zařízení atp.

Dle ČSN 73 6380 čl. 7.3.1 cit:

U přejezdu vybaveného přejezdovým zabezpečovacím zařízením musí být pro řidiče silničního vozidla zajištěn rozhled na výstražník přejezdového zařízení světelného nebo sklopené závorové břevno přejezdového zařízení mechanického, a to na takovou délku, aby mohl řidič spolehlivě zastavit před přejezdem.

-----

Oba přejezdy jsou zabezpečeny světelným signalizačním zařízením. Počet výstražníků a jejich natočení jsou dostatečné pro zabezpečení přejezdu. Viz fotografie níže.

P7595, směr z intravilánu (obce) – 3 ks výstražníků





P7595, směr z extravilánu – 2 ks výstražníků







Ze směru od areálu MJM Agro, a. s. je dopravní značka C3a – Přikázaný směr jízdy zde vpravo





P7596, směr z extravilánu – 2 ks výstražníku

