

## TECHNICKÁ ZPRÁVA Zaměření skutečného provedení ploch a ing. vedení

1. **Stavba:** Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží
2. **Úsek, SO, PS:** SO 11-31-06 ŽST Praha Masarykovo nádraží, splašková tlaková přípojka
3. **Číslo protokolu:** 25112601
4. **Objednatel:** STRABAG Rail a.s.
5. **Použité podklady :** projektová dokumentace stupeň PDPS z 12/2022
6. **Souřadnicový systém :** S - JTSK
7. **Výškový systém :** B.p.v.
8. **Použité přístroje a pomůcky :** TS Trimble S5
9. **Zaměřil :** Ing. Lukáš Poláček
10. **Zpracoval :** STRABAG Rail a.s. - Michal Apt
11. **Klimatické podmínky :** zataženo, 10 °C
12. **Použité body BP:** aktuální ZVS stavby

### 13. Poznámky:

Na základě požadavku společnosti STRABAG Rail a.s. byl vyhotoven protokol výměry ploch a zaměření potrubního vedení. Původní zaměření, předané na PVK a.s. (ev.č.ZL12225/2025), bylo vyhotoveno Ing.L.Poláčkem.

Výměry ploch jsou uvedeny v příložené situaci.

14. **Přílohy:** situace, seznam souřadnic, kalibrační listy *(jsou uloženy u zhotovitele protokolu)*

15. **Vyhotovil:** Michal Apt

16. **Ověřil:** Ing. Jan Ganaj

**STRABAG**  
STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29, Střekov  
400 03 Ústí nad Labem  
DIČ/VAT ID: CZ25429949

28.11.2025  
911/2025



Náležitostí a přesností odpovídá právním předpisům  
a podmínkám smluvně dohodnutým s objednatelem.

*Datum vyhotovení: 28.11.2025*

### SEZNAM SOUŘADNIC

STRABAG Rail a. s.  
Železničářská 1385/29, Střekov  
400 03 Ústí nad Labem – Střekov  
www.strabagrail.cz

IČ: 25429949  
DIČ: CZ25429949

Tel. +420 475 300 111  
Fax +420 475 300 100  
ustini@strabag.com

Bankovní spojení:  
Raiffeisenbank, a.s. – č. účtu: 1121101929/5500  
ČSOB, a.s. – č. účtu: 115601033/0300

č.b.	Y	X	Z	Poznámka
1	741237.451	1043107.335	189.414	oprava povrchu
2	741233.277	1043109.207	189.562	oprava povrchu
3	741229.301	1043107.894	189.688	oprava povrchu
4	741225.301	1043094.127	189.629	oprava povrchu
5	741220.585	1043083.173	189.584	oprava povrchu
6	741222.228	1043082.466	189.504	oprava povrchu
7	741221.787	1043081.405	189.446	oprava povrchu
8	741223.916	1043080.547	189.387	oprava povrchu
9	741221.530	1043073.550	189.405	oprava povrchu
10	741226.524	1043079.044	189.306	oprava povrchu
11	741101.091	1043072.501	195.309	oprava povrchu
12	741111.994	1043073.865	195.434	oprava povrchu
14	741129.329	1043076.812	195.487	oprava povrchu
15	741147.899	1043079.960	195.438	oprava povrchu
16	741190.373	1043087.912	195.460	oprava povrchu
17	741190.802	1043087.532	195.476	oprava povrchu
18	741192.594	1043087.796	195.465	oprava povrchu
19	741192.546	1043088.538	195.415	oprava povrchu
20	741197.891	1043090.198	195.419	oprava povrchu
21	741199.213	1043094.868	195.253	oprava povrchu
22	741196.812	1043095.934	195.270	oprava povrchu
23	741193.812	1043091.359	195.422	oprava povrchu
24	741189.833	1043089.782	195.430	oprava povrchu
25	741147.390	1043080.880	195.438	oprava povrchu
26	741128.820	1043077.740	195.487	oprava povrchu
27	741111.485	1043074.790	195.309	oprava povrchu
28	741100.582	1043073.430	195.309	oprava povrchu
101	741226.600	1043071.530	186.470	roh šachty
102	741225.560	1043071.880	186.470	roh šachty
103	741224.880	1043071.720	186.470	roh šachty
104	741224.350	1043068.160	186.470	roh šachty
105	741225.220	1043067.860	186.470	roh šachty
106	741226.160	1043071.680	183.900	nátok do šachty
107	741224.790	1043068.010	183.890	výtok ze šachty
108	741225.220	1043071.800	184.310	nýtok do šachty
109	741226.750	1043071.610	186.720	roh šachty
110	741225.570	1043072.000	186.720	roh šachty
111	741224.770	1043071.820	186.720	roh šachty
112	741224.220	1043068.080	186.720	roh šachty
113	741225.290	1043067.710	186.720	roh šachty
114	741225.520	1043071.650	189.300	poklop
115	741226.600	1043071.530	184.600	roh šachty
116	741225.560	1043071.880	184.600	roh šachty
117	741224.880	1043071.720	184.600	roh šachty
118	741224.350	1043068.160	184.590	roh šachty
119	741225.220	1043067.860	184.590	roh šachty

SITUACE

