

prvek: **OKNO S VITRÁŽÍ**

číslo: **3N.025 A,B**

počet ks: 2 ks

popis: dřevěné dvojité okno, osazené do špalety;  
vnější okno osazené v okenním otvoru ukončeném segmentovými obloukem, dvěma stojinami členěno na tři díly  
vnitřní okno osazené v okenním otvoru ukončeném segmentovými obloukem; okno má dvě stojiny, po krajích vždy jedno křídlo vertikální příčlím dělené na dvě stejně velké části; ve středním dílu ve spodní části dvě dále nedělená křídla, nad nimi poutcem oddělené segmentově ukončené křídlo  
vnitřní okno zaskleno vitrážovými zasklením, které tvoří jeden celek, zobrazuje rostlinný motiv  
okna mají původní mosazené kličky a zapuštěné závěsy

umístění: východní průčelí budovy A

památkové  
hodnocení: původní prvek z doby výstavby, velmi kvalitní truhlářská práce, umělecké dílo

rozměry: ~ oměřeno ve výkresu, osazovací rozměr  
šířka: 2110 mm  
výška: 1960 mm

materiál: dřevo, sklo

nátěr: vnější část vnějšího rámu a křídel má nátěr hnědou barvou, vnitřní strana okna nátěr smetanový

details: původní mosazné kličky, původní zapuštěné bambulkové závěsy

#### NÁVRH:

repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, restaurovat vitráž, obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav  
Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C.  
Viz technologický postup TP/117 (fládr).  
Po dokončení opravy rámu nechat restaurátorem zkontrolovat vitráž.



celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z interiéru



celkový pohled z interiéru