

| | | |
|--|--|----------------------|
| prvek: ŠTUKOVÝ MASKARON | | číslo: 5N.068 |
| počet ks: 1 ks | | |
| popis: štukový maskaron – hlava muže (?) – nahrazující klenák ve vrcholu stlačeného okenního oblouku; po stranách maskaronu rostlinné motivy | | |
| umístění: západní průčelí budovy A | památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, umělecko-řemeslné dílo, originál | |
| rozměry: ~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 2700 mm (mezi konzolami) Výška prvku: 850 mm Vysoká profilace: viz foto | materiál: štuková omítka | |
| nátěr: fasádní nátěr ve smetanové barvě | | |
| stav: Stav štukového prvku je celkem dobrý. Podkladní vrstvy jsou částečně nesoudržné a odstupují od sebe. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů a prachem. Místy se projevují drobné vlasové trhliny. | | |
| NÁVRH: nedílná součást architektonické výzdoby fasády, nutno zachovat beze změny modelace originálu či použitého materiálu. Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat prvek podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101. | | |



celkový pohled



Stav v roce 2017