

prvek: ŠTUKOVÝ PRVEK		číslo: 4N.068
počet ks: 1 ks		
popis: štukový prvek nad přímou nadokenní římsou, na ní navazuje stupňový nástavec, uprostřed něj je kolo (zřejmě lokomotivy), kolem něj dva festony, které spadají až pod nadokenní římsu		
umístění: severní průčelí budovy E	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, umělecko-řemeslné dílo	
rozměry: ~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 2500 mm (nejširší místo) Výška prvku: 1370 mm Nízká profilace: viz foto	materiál: štuková omítka	
nátěr: nátěr smetanovou barvou		
stav: Štukový prvek je v havarijním stavu. Povrch prvku je značně rozpraskaný a opadává. Podkladní vrstvy jsou nesoudržné a oddělují se. Na horních hranách je značný nános holubího trusu a prachových depozit. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny.		
NÁVRH: nedílná součást architektonické výzdoby fasády, nutno zachovat beze změny modelace originálu či použitého materiálu. Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat maskaron podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.		



Stav v roce 2017, celkový pohled