

prvek: ŠTUKOVÝ PRVEK		číslo: 5N.051
počet ks: 1 ks		
popis: štukový prvek – na stylizované korouhvi držené stuhou znak, ve kterém je lokomotiva v čelním pohledu, nad korouhví vyrůstají mladé rostliny		
umístění: meziokenní plocha jižní části západního průčelí budovy E	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, umělecko-řemeslné dílo, originál	
rozměry: ~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 1700 mm Výška prvku: 2760 mm Nízká profilace: viz foto	materiál: štuková omítka	
nátěr: nátěr smetanovou barvou		
stav: Stav štukového prvku je špatný. Povrch je rozpraskaný a rozvolněný. Znakové pole je vypraskané. Podkladní vrstvy jsou částečně nesoudržné a odstupují od sebe. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny. Povrch je značně zaprášený		
NÁVRH: nedílná součást architektonické výzdoby fasády, nutno zachovat beze změny modelace originálu či použitého materiálu. Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat prvek podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.		



celkový pohled



Stav v roce 2017