

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| prvek: <b>ŠTUKOVÝ MASKARON</b>   |  | číslo: <b>5N.063</b> |
| počet ks: 1 ks   |  |                      |
| popis: štukový maskaron – hlava muže – nahrazující klenák ve vrcholu stlačeného okenního oblouku; po stranách maskaronu rostlinné motivy   |  |                      |
| umístění: západní průčelí budovy A   | památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, umělecko-řemeslné dílo, originál |                      |
| rozměry: ~ oměřeno ve výkrese<br>Šířka prvku: 2700 mm (mezi konzolami)<br>Výška prvku: 850 mm<br>Vysoká profilace: viz foto  | materiál: štuková omítka   |                      |
| nátěr: fasádní nátěr ve smetanové barvě  |  |                      |
| stav: Stav štukového prvku je celkem dobrý. Podkladní vrstvy jsou částečně nesoudržné a odstupují od sebe. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny.  |  |                      |
| <b>NÁVRH:</b> nedílná součást architektonické výzdoby fasády, nutno zachovat beze změny modelace originálu či použitého materiálu.<br>Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat prvek podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101. |  |                      |



celkový pohled



Stav v roce 2017