


prvek: ŠTUKOVÝ MASKARON		číslo: 5N.069
počet ks: 1 ks		
popis: štukový maskaron – hlava muže – nahrazující klenák ve vrcholu stlačeného okenního oblouku; po stranách maskaronu rostlinné motivy		
umístění: západní průčelí budovy A	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, umělecko-řemeslné dílo, originál	
rozměry: ~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 2700 mm (mezi konzolami) Výška prvku: 850 mm Vysoká profilace: viz foto	materiál: štuková omítka	
nátěr: fasádní nátěr ve smetanové barvě		
stav: Stav štukového prvku je celkem dobrý. Podkladní vrstvy jsou částečně nesoudržné a odstupují od sebe. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů a prachu. Místy se projevují drobné vlasové trhliny.		
NÁVRH: nedílná součást architektonické výzdoby fasády, nutno zachovat beze změny modelace originálu či použitého materiálu. Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat prvek podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.		



celkový pohled



Stav v roce 2017