

prvek:	ŠTUKOVÝ PRVEK		číslo:	5N.070
počet ks:	1 ks			
popis:	štukový prvek – oválná kartuš, nad ní je maskaron – hlava ženy, jejíž vlasy spadají až do kartuše, po stranách maskaronu rostlinné motivy			
umístění:	západní průčelí budovy A		památkové hodnocení:	původní prvek z doby výstavby, umělecko-řemeslné dílo, originál
rozměry:	~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 1630 mm Výška prvku: 2885 mm Vysoká profilace: viz foto		materiál:	štuková omítka
nátěr:	nátěr smetanovou barvou			
stav:	Stav prvku je havarijní. Podkladní vrstvy jsou nesoudržné a odstupují od sebe. Listová výzdoba kolem erbu je nesoudržná a opadaná. Povrch prvku je rozpraskaný a částečně již opadá. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny. Povrch je silně znečištěn prachem.			
NÁVRH:	nedílná součást architektonické výzdoby fasády, nutno zachovat beze změny modelace originálu či použitého materiálu. Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat prvek podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.			



celkový pohled



Stav v roce 2017