



prvek: ŠTUKOVÝ MASKARON		číslo: 3N.091
počet ks: 1 ks		
popis: štukový maskaron – hlava ženy – nahrazující klenák ve vrcholu oblouku; po stranách okenního otvoru spadají festony		
umístění: jižní část západního průčelí budovy E	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, umělecko-řemeslné dílo, originál	
rozměry: ~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 3200 mm Výška prvku: 560 mm Šířka šambrány: 320 mm Vysoká profilace: viz foto	materiál: štuková omítka	
nátěr: fasádní nátěr ve smetanové barvě		
stav: Štukový prvek je celkem v dobrém stavu. Na horních hranách je značný nános holubiho trusu a prachových depozit. Maskaronu chybí nos. Maskaron je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny.		
NÁVRH: nedílná součást architektonické výzdoby fasády, nutno zachovat beze změny modelace originálu či použitého materiálu. Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat maskaron podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.		
<div><div></div><div></div></div>		
celkový pohled v roce 2004		Stav v roce 2017