


**stavební objekty**



\* fragmenty netvori kostru

☒ mechanické zlepšení zeminy  
s doplněním vhodné zeminy

**bridlice zcela zvetrá**

p 2.2.3 (Celli.stab. sterKoditi 0,45, sterKoditi 0/32 0,50m)

**\*\* kopaná sonda z geotechnického průzkumu „ Modernizace ŽST Kladno “ ze září 2013**

Odpovědný projektant: <b>Ing. Robert Kučera</b>		Podpis: <i>Kučera</i>		Název přílohy:		Složka:	
Vypracoval: <b>Ing. Milan Bárta</b>		Podpis: <i>Bárta</i>		<b>Schéma návrhu sanací - kolej č.2</b>			
Skat. znak: <b>V20/2038</b>		Datum: <b>01/2017</b>		Číslo přil.:		<b>402</b>	
Plocha formátu: <b>10x A4</b>		Měřítko: <b>1:-</b>		IČD: <b>13</b>	<b>6090</b>	<b>05</b>	<b>01</b>
					<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01-12</b>