

Technická zpráva

Název akce/zakázky : Rekonstrukce mostu v km 88,612 trati
Podlešín - Obrnice
Číslo/kód zakázky : 1/2019
Předmět zakázky : Geodetická dokumentace pro projekt stavby
Účel zakázky : Podklady pro projekt stavby
Katastrální území : Vlčí u Chlumčan
Katastrální pracoviště : Louny
Okres : Louny
Obec : Chlumčany
TÚ : 0693
DÚ : 12
Souřadnicový systém : S-JTSK
Výškový systém : Bpv
Měřítko : 1:1000
Třída přesnosti : 2
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dokumentaci vyhotovil : M. Polívka
Dokumentaci kontroloval : Ing. Jiří Mlejnecký

Obvod stavby : Obvod stavby „Rekonstrukce mostu v km 88,612 trati Podlešín-Obrnice“ je dán hranicí pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC, s.o. a částí pozemku ve vlastnictví SJM Menzel Robert a Menzelová Edita. V místě rekonstruovaného mostu v km 88,612 dojde k zásahu na pozemky jiných vlastníků a tím je potřeba dočasné rozšíření drážního pozemku a obvodu stavby.

V příloze technické zprávy jsou uvedeny souřadnice lomových bodů obvodu stavby. Souřadnice byly odečteny z digitální katastrální mapy s datem platnosti k lednu 2019.

Příloha 1 - seznam souřadnic lomových bodů obvodu stavby :

Č.BODU	Y	X
1	779255.21	1010502.98
2	779255.18	1010446.63
3	779249.69	1010446.50
4	779249.69	1010426.74
5	779238.66	1010426.74
6	779242.10	1010401.61
7	779239.48	1010394.92
8	779235.13	1010426.74
9	779233.15	1010426.74
10	779223.61	1010445.86
11	779200.73	1010455.74
12	779202.13	1010460.62
13	779207.48	1010497.19
14	779226.10	1010504.31
15	779235.46	1010501.42

Ing. Jan Ganaj

.....
razítko a podpis

Ověřil : Ing. Jan Ganaj
Dne : 11.1.2019
Č. ověření : 6/19

