

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina

B.14 PODROBNÝ GEOTECHNICKÝ A STAVEBNĚTECHNICKÝ PRŮZKUM

B.14.1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA

B.14.2 GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

B.14.3 GEOTECHNICKÝ A STAVEBNĚTECHNICKÝ PRŮZKUM UMĚLÝCH STAVEB

B.14.3.1 SO 10-20-03 Železniční most ve st. km 23,730 (podchod)

B.14.3.2 SO 10-20-04 Železniční most ve st. km 23,963

B.14.3.3 SO 11-20-05 Železniční most ve st. km 28,440

B.14.3.4 SO 11-20-06 Železniční most ve st. km 28,739 (podchod)

B.14.3.5 SO 11-20-10 Železniční most ve st. km 31,707 (zrušení)

B.14.3.6 SO 11-20-09 Železniční most v ev. km 31,591

B.14.3.7 SO 11-20-08 Železniční most v ev. km 31,446

B.14.3.8 SO 11-20-12 Železniční most v ev. km 31,588

B.14.4 KONTAMINACE ŠTĚRKOVÉHO LOŽE