



POPIS ÚPRAV, POZNÁMKY

- 101 Nový hromosvod v místě stávajícího zdemontovaného
102 Oprava komínů K.1, K.2, K.3, K.4, K.5, K.6:
Nové vyzdění komínů nad úrovní střechy z lícových ostře pálených cihel. Zdivo vyspárované.
Ukončení komínů krycí betonovou deskou s přesahem a okapní drážkou. Výška komínů : 65 cm nad úroveň hřebene střechy.
112 Nátěr stávajících litinových sloupů (7ks–střecha nástupiště–J fasáda): Odstranění starých nátěrů a koroze až na kovový povrch otryskáním. Odstranění koroze odrezovačem. 1x nátěr základní syntetickou barvou + 2x vrchní nátěr syntetickou barvou.
113 Všechny pohledově příznané dřevěné prvky konstrukce pultové střechy nástupiště (krokve, vaznice, bednění, lemovací lišty): Očištění od starých nátěrů obroušením, napuštění přípravkem proti dřevokaznému hmyzu a hnilobě, doplnění chybějících lemovacích lišt u krokví a vaznic a náhradna případných poškozených lišt (profilace dtto stávající lišty, odhad = náhrada 10% bm z celkové dl. všech lišt), nový krycí nátěr (nátěrový systém pro dřevo ve venkovním prostředí = základní + vrchní barva)
118 Oprava povrchu stávajícího kamenného soklu a kamenných stupňů ve vstupech:
Očištění povrchu stávajících kamenných prvků otryskáním. Proškrábání spár mezi kamennými prvky. Vyplnění spár mezi deskami spárovací hmotou pro žulový kámen, pro venkovní použití.
123 Všechny pohledově uplatněné dřevěné prvky přesahu střechy (krokve, vaznice, bednění, atd.): Očištění od starých nátěrů obroušením, napuštění přípravkem proti dřevokaznému hmyzu a hnilobě, nový krycí nátěr (nátěrový systém pro dřevo ve venkovním prostředí = základní + vrchní barva)
133 Doplnění chybějícího dřevěného sloupku do vazby krovu předsažené před štít na V fasádě. Dimenze dle stávajících odpovídajících prvků na J a S fasádě. Odhad průřezu: sloupek cca 120x120 mm (po postavení lešení ověřit dimenze prvků na místě).
134 Nátěr stávajícího oplechování parapetu okna z pozinkovaného plechu na V fasádě (3x): Odstranění nečistot, 1x nátěr základní reaktivní barvou, 2x vrchní nátěr syntetickou barvou. Odstín vrchního nátěru shodně s novými klempířskými výrobky na ostatních fasádách.
135 Nátěr stávajícího oplechování horního líce nadokenní římsy z pozinkovaného plechu na V fasádě (3x): Odstranění nečistot, 1x nátěr základní reaktivní barvou, 2x vrchní nátěr syntetickou barvou. Odstín vrchního nátěru shodně s novými klempířskými výrobky na ostatních fasádách.
136 Nátěr stávajícího oplechování horního líce patrové a parapetní římsy z pozinkovaného plechu na V fasádě: Odstranění nečistot, 1x nátěr základní reaktivní barvou, 2x vrchní nátěr syntetickou barvou. Odstín vrchního nátěru shodně s novými klempířskými výrobky na ostatních fasádách.
146 Zpětné namontování a připojení světelné informační cedule s názvem nádraží (celkem 4ks). pozn. V době zpracování projektu nejsou osazeny ještě 3 cedule na fasádách (Z, S a V fasáda), proto nejsou zakresleny v příslušných pohledech. Jejich osazení je však dle sdělení investora plánováno ještě před zahájením opravy fasád a střechy objektu.
147 Amtrigrafitti nátěr fasád do výšky 3m od úrovně terénu.

LEGENDA

- OČIŠTĚNÍ POVRCHU KAMENNÝCH PRVKŮ OTRYSKÁNÍM – SOKL + STUPNĚ (VIZ POZNÁMKY)
DOPLNĚNÍ KAMENNÉHO SOKLU (VIZ POZNÁMKY)
HLADKÉ OMÍTANÉ PLOCHY FASÁDY BEZ OZDOBNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD: NÁHRADA 100% OMÍTEK ZA NOVÉ NA TĚCHTO PLOCHÁCH)

LEGENDA OZNAČENÍ VÝROBKŮ PSV

- S1 SKLADBY STŘECH A PODLAH
1 KL KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
1 Z ZÁMEČNÍCKÉ VÝROBKY
1 T TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

| | | | | |
|---------------------------------|---|---|------------------------|-----------|
| Vypracoval | Ing. Jan David | Ing. Jan David projektová činnost ve výstavbě Májová 1159, Ostrov IČ: 688 46 843 | | |
| Ved. projektant | Ing. Jan David | | | |
| Investor | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | | | |
| Stavba - akce | | Stupeň PD | provedení stavby - DPS | |
| | | Datum | říjen 2017 | |
| | | Formát | 6 x A4 | |
| Název výkresu | | Měřítko | Profese | Výkres č. |
| POHLED VÝCHODNÍ NÁVRH OPRAVY | | 1:50 | AS | E.3.23. |