



LEGENDA

S1 OZNAČENÍ POZICE A ČÍSLA PROVEDENÝCH SOND PRO OVĚŘENÍ STAVU DŘEVĚNÝCH PRVKŮ (ODEBRÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY PRO LABORATORNÍ ROZBOR)

POPIS BOURACÍCH PRACÍ, POZNÁMKY

9 Demontáže určených dřevěných prvků krovu zasažených hnilobou a houbami (podrobnější popis viz výkres krovu s návrhem oprav) při současném zajištění přilehlých ponechaných dřevěných prvků provizorní výděvou a jejich případné nadzvednutí za pomoci heverů.

TABULKA MÍSTNOSTÍ – 3.NP							
Č.MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	UŽITNÁ PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]	PODLAHA	PODHLAD	STĚNY	POZNÁMKA
3P01	SCHODIŠTĚ (VSTUP NA PŮDU–PŮDA)	4.8		KAMENNÉ STUPNĚ		OMITKA+MALBA	
3P02	PŮDA	209.5	0.84 + 4.06	CIHELNÁ DLAŽBA (TOPINKY), PRKNA	PRKNA (BEDNĚNÍ)	OMITKA	
3P03	PŮDA	69.8	2.42 + 3.90	CIHELNÁ DLAŽBA (TOPINKY)	PRKNA (BEDNĚNÍ)	OMITKA	
3P04	PŮDA	70.1	2.42 + 3.90	CIHELNÁ DLAŽBA (TOPINKY)	PRKNA (BEDNĚNÍ)	OMITKA	
PLOCHA CELKEM		354.2					

Vypracoval	Ing. Jan David	Ing. Jan David projektová činnost ve výstavbě Májova 1159, Ostrov IČ: 688 46 843		
Ved. projektant	Ing. Jan David			
Investor	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace			
Stavba - akce		Stupeň PD	provedení stavby - DPS	
Žst Stráž nad Ohří - oprava střechy a fasád		Datum	říjen 2017	
		Formát	10 x A4	
Název výkresu	3.NP (PŮDA A KROV) STÁVAJÍCÍ STAV	Měřítko 1:50	Profese AS	Výkres č. E.3.4.