

**„Oprava mostu v km 5,872 na trati Český Těšín – Ostrava Kunčice“**

**Schéma sanace šikmé trhliny stěny vany kolejového lože – popis viz. Technická zpráva**

