

Příloha č. 6 Fotodokumentace



Pohled na dno kopané sondy K1 před realizací SZZ_1 v úrovni po kamenném štětu (přezd P2236 v km 20,712)



Kamenný štět zastížený v průběhu realizace kopané sondy K1



Detail zeminy v podloží štěrkového lože. Pravděpodobně se jedná o znečištěnou štěrkodrt' (jíl kašovitě konzistence)



Výnos zarážené sondy z úrovně 1,05 – 1,30m (sprašová hlína tuhé konzistence)



Místo realizace vrtu V1 pro realizaci nálevové zkoušky.