










Zhotovitel Aktualizace projektu:  
Společnost "MM-SUDOP: Ty-Br\_aktualizace"

Výškový systém Bpv  
Souřadnicový systém S-JTSK

Přehled revizí přílohy					
03	21.09.2017	RVa	Změna č. 1 během soutěže	VHr	MBa
02	30.11.2016	RVa	Odevzdání Projektu se zapracovanými připomínkami	VHr	MHa
P01	26.09.2016	RVa	Posouzení shody s TSI	VHr	MHa
Rev.	Datum	Vyprac.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.
<b>Objednatel</b>  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc www.szdc.cz					
<b>Zhotovitel</b>  Společnost "MM: Ty - Br" Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 www.mottmac.com MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka Národní 984/15 110 00 Praha 1 www.mottmac.com					
<b>Zpracovatel části</b>  Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 +420 221 412 800 www.mottmac.com					
<b>Akce</b>  <h2>Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov</h2>					
<b>Část dokumentace</b> E Stavební část E.1 Inženýrské objekty E.1.4 Mosty, propustky a zdi E.1.4.4 SO 10-19-02 Železniční most v km 54,154					
<b>Název přílohy</b>  Technická zpráva			<b>Stupeň dokumentace</b> projekt <b>Měřítko</b> - <b>Formát</b> A4 <b>Datum</b> 10/2016		
Manažer projektu	Ing. Markéta Hamplová		Vypracoval	Ing. Radek Vašátko	
Garant profese	Ing. Vojtěch Hruška		Kontroloval	Ing. Vojtěch Hruška	
Odpov. projektant	Ing. Radek Vašátko		Schválil	Ing. Markéta Hamplová	
<b>Číslo dokumentu</b> 359390-MMCZ-MING-101902-001			<b>Revize</b> 03	<b>Část dokumentace</b> E.1.4.4	<b>Číslo přílohy</b> 001





SO 10-19-02  
Železniční most v km  
54,154

Technická zpráva

Listopad 2016



# SO 10-19-02

## Železniční most v km 54,154

Technická zpráva

Listopad 2016



# Záznam o vydání a revizích

Revize	Datum	Autor	Kontrolor	Schvalovatel	Standard
01	01/07/2016	Radek Vašátko	Vojtěch Hruška	Markéta Hamplová	
P01	26/09/2016	Radek Vašátko	Vojtěch Hruška	Markéta Hamplová	
02	30/11/2016	Radek Vašátko	Vojtěch Hruška	Markéta Hamplová	
03	21/09/2017	Radek Vašátko	Vojtěch Hruška	Michal Babič	

Tento dokument je vydán ve prospěch osoby, která si ho objednala a pouze pro zvláštní účely spojené s výše označeným projektem. Nemělo by se na něj spoléhat nebo ho užívat jakoukoliv jinou osobou pro jakýkoliv jiný účel.

Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za důsledky ze spoléhání se na něj žádnou jinou osobou nebo jeho užití pro jiný účel než ten, pro který byl objednán, nebo za chyby či opomenutí, které jsou způsobeny chybou či opomenutím v datech, které jsme obdrželi od jiných osob.

Tento dokument obsahuje důvěrné informace a představuje předmět duševního vlastnictví. Nesmí být bez souhlasu naší společnosti a osoby, která si ho objednala, ukázán jiným osobám.



# Obsah

Kapitola	Název	Strana
1	Identifikační údaje	1
2	Základní údaje o objektu	2
3	Technický popis stávajícího stavu objektu	3
3.1	Popis jednotlivých částí objektu	3
3.2	Výsledky průzkumných prací	3
3.3	Dosavadní inženýrské sítě na mostě a v jeho okolí	3
4	Zdůvodnění navrženého technického řešení	4
5	Podklady	5
5.1	Smluvní podklady	5
5.2	Zpracované dokumentace	5
5.3	Geodetické podklady	5
5.4	Ostatní použité podklady	5
5.5	Normy a předpisy	5
6	Prostor výstavby	6
6.1	Územní podmínky	6
6.2	Přístup na staveniště	6
6.3	Dotčené pozemky	6
6.4	Související objekty a provozní soubory	6
7	Stávající stav objektu	7
7.1	Popis stávající konstrukce	7
7.2	Klasifikace stavebního stavu	7
7.3	Odvodnění mostu	7
7.4	Popis závad a poruch	7
7.4.1	Nosná konstrukce	7
7.4.2	Spodní stavba	7
8	Nový stav objektu	8
8.1	Prostorové uspořádání	8
8.2	Železniční svršek a spodek na mostě	8
8.3	Nové inženýrské sítě na mostě a v jeho okolí	8
8.4	Koncepce řešení	8
8.4.1	Plovoucí hydroizolace	8
8.4.2	Odvodnění	9
8.4.3	Výměna kvádry římsy	9
8.4.4	Sanace nosné konstrukce	9
8.4.5	Sanace spodní stavby	9
8.4.6	Zábradlí	10

<b>9</b>	<b>Postup výstavby, způsob provádění</b>	<b>11</b>
9.1	Návrh způsobu provádění a sledu prací	11
9.2	Výluky železniční tratě	11
9.3	Vytýčení objektu	11
9.4	Výkopy	11
9.5	Nakládání s odpady	11
9.6	Bezpečnost práce	12
<b>10</b>	<b>Specifikace materiálů, povrchů a dalších požadavků</b>	<b>13</b>
10.1	Materiály	13
10.1.1	Specifikace betonu podle konstrukčních částí podle ČSN EN 206	13
10.1.2	Ocelové konstrukce pro ocelové zábradlí	13
10.1.2.1	Tyče a plechy	13
10.1.2.2	Spojovací materiál	13
10.1.2.3	Chemické kotvy:	13
10.2	Provádění	13
10.2.1	Provádění ocelových konstrukcí	13
10.3	Protikoroze ochrana a povrchová úprava ocelových konstrukcí	13
	<b>Přílohy</b>	<b>14</b>
Příloha A.	Tabulka zatížitelnosti	15
Příloha B.	Záznamy z porad	16
Příloha C.	Fotodokumentace	17
Příloha D.	Stavebnětechnický průzkum	19
Příloha E.	Protokol o podrobné prohlídce	20

# 1 Identifikační údaje

Stavba	Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov
Stupeň dokumentace	Projekt (dokumentace pro stavební povolení)
Část dokumentace	E.1.4 Mosty, propustky a zdi
Objekt	SO 10-19-02, Most v km 54,154
Objednatel	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Korespondenční adresa	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc
Oprávněná osoba ve věcech technických	Miroslava Klegová
Stávající vlastník objektu	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Nový vlastník objektu	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správce mostního objektu	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Hradec Králové, správa mostů a tunelů
Charakter stavby	Modernizace
Místo stavby	trať 506A Týniště nad Orlicí – Meziměstí (dle služebních pomůcek GVD) trať 026 Týniště nad Orlicí – Broumov (dle KJŘ)
Kraj	Královehradecký
Katastrální území	Provodov
Zhotovitel	<b>Společnost “MM: Ty - Br”</b> <b>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.</b> vedoucí člen Společnosti “MM: Ty - Br” Národní 984/15, 110 00 Praha 1  <b>MOTT MACDONALD LIMITED—org. složka</b> člen Společnosti “MM: Ty - Br” Národní 984/15, 110 00 Praha 1
Manažer projektu	Ing. Markéta Hamplová autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (č. 0008706) tel. 221 423 930 email: marketa.hamplova@mottmac.com
Zpracovatel části	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1
Odpovědný projektant objektu	Ing. Radek Vašátko

## 2 Základní údaje o objektu

Staničení železniční evidenční	km 54,154		
Staničení železniční přesné	km 54,153 710		
TÚ	1561	Týniště nad Orlicí (mimo) – Mieroszőw (PKP) (část)	
DÚ	10	Nové Město nad Metují – Václavice	
Počet stávajících kolejí nad mostem	1		
Počet nových kolejí nad mostem	1		
Šírá trať / staniční obvod	Šírá trať		
Železniční svršek nad mostem	bezstyková kolej na betonových pražcích, s pružným bezpodkladnicovým upevněním		
Počet mostních otvorů	1		
Stávající světlost	4,60 m		
Stávající rozpětí	5,35 m		
Rok výstavby	1875		
Traťová rychlost v novém stavu	80 km/h		
VMP v novém stavu	2,5 m		
Předpokládaná realizace	2018		

## 3 Technický popis stávajícího stavu objektu

### 3.1 Popis jednotlivých částí objektu

Most převádí železniční trať (kolej č. 1) přes místní komunikaci. Nosná konstrukce z roku 1875 je zděná klenba z pálených cihel, konstrukční výška NK ve vrcholu je 600 mm. Most je kolmý o světlosti 4,60 m a šířce 5,20 m. Vzdálenost zábradlí od osy koleje č. 1 je vlevo od 2,48 m do 2,53 m, vpravo od 2,56 m do 2,60 m.

Spodní stavba je kamenná (předpokládaný kámen: křemitý pískovec), opěry jsou vlevo rozšířené (o 3,50 m). Křídla jsou vlevo kolmá, kamenná s rovnoběžným ukončením. Vpravo jsou křídla šikmá a rovněž kamenná.

Hodnocení stavebního stavu (podle SŽDC S5) na základě podrobné prohlídky je K2 S2.

K2 z důvodů: trhliny a průsaky v omítce klenby, trhliny v čelním zdivu, prasklý kvádr římsy

S2 z důvodů: vzduté a uvolněné omítky, degradace pískovcových kvádrů

### 3.2 Výsledky průzkumných prací

Pro tento objekt byl zpracovaný stavebnětechnický průzkum. Zpráva z průzkumu je přiložena k této technické zprávě jako Příloha D.

### 3.3 Dosavadní inženýrské sítě na mostě a v jeho okolí

Sdělovací a zabezpečovací kabely jsou vedeny vlevo na zábradlí.

## 4 Zdůvodnění navrženého technického řešení

Rekonstrukce mostu je součástí stavby Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov. Důvodem pro rekonstrukci mostu je nefunkční nebo dosloužilá hydroizolace nosné konstrukce, neprůchodnost pro VMP 2,5 a vzdutý a uvolněný torkret.

Navržená rekonstrukce objektu zahrnuje výstavbu nové plovoucí hydroizolace konstrukce, sanaci nosné konstrukce a spodní stavby a nahrazení stávajícího zábradlí novým, splňujícím VMP 2,5. Celková koncepce řešení vychází z přípravné dokumentace předmětné stavby a z dodatečných požadavků správce trati.

## 5 Podklady

### 5.1 Smluvní podklady

- Obchodní podmínky zhotovení projektu OP/P/04/15
- Všeobecné technické podmínky VTP/P/02/15
- Zvláštní technické podmínky, Projekt stavby „Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov“

### 5.2 Zpracované dokumentace

- Přípravná dokumentace a Záměr projektu (zpracovatel SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, 02/2015)

### 5.3 Geodetické podklady

- geodetické zaměření stávajícího stavu stavby
- kopie katastrálních map ČÚZK
- zákres stávajících sítí

### 5.4 Ostatní použité podklady

- místní šetření a rekognoskace terénu
- fotodokumentace
- výrobní porady
- podklady správce SŽDC s.o. - OŘ Hradec Králové
- Protokol o podrobné prohlídce, 2013-05-06
- Archivní dokumentace

### 5.5 Normy a předpisy

označení	název
č. 266/1994 Sb.	Zákon Parlamentu ČR o drahách,
č. 177/1995 Sb.	Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění,
č. 22/1997 Sb.	Zákon Parlamentu ČR o technických požadavcích na výrobky, v platném znění,
č. 137/1998 Sb.	Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění,
č. 163/2002 Sb.	Nařízení Vlády ČR, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění,
TKP	Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované vydání, 2000, vč. zm. 1/2001, 2/2002, 3/2002, 4/2004, 5/2007, 6/2008, 7/2010, 8/2013, 9/2015
GŘ SŽDC s. o. 11/2006	Směrnice GŘ SŽDC s. o., Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR
SŽDC (ČD) SR 5/7 (S)	Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů, 1997,
ČSN 73 6200	Mosty - Terminologie a třídění (2011)
ČSN 73 6201	Projektování mostních objektů (11/2008)
ČSN EN 13670	Provádění betonových konstrukcí (6/2010), vč. opr. 1 (2011)
ČSN EN 206	Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (2014)

## 6 Prostor výstavby

### 6.1 Územní podmínky

Most se nachází na katastrálním území Provodov.

### 6.2 Přístup na staveniště

Po vyloučené trati a po místní komunikaci.

### 6.3 Dotčené pozemky

KÚ Provodov: 206/I – pozemek ČR, SŽDC s.o. má právo hospodařit s majetkem

Na jiné pozemky není umožněn vstup.

### 6.4 Související objekty a provozní soubory

Dosavadní inženýrské sítě viz kapitola 3.3. Přeložky, ochrana a případné vyvěšování inženýrských sítí je součástí příslušných SO (není součástí SO mostu). Práce je nutné koordinovat.

PS 11-14-01	ŽST Václavice, místní kabelizace
PS 11-28-01	ŽST Václavice, SZZ
PS 50-14-01	Opočno p.Orl.h. - Hronov, TK
PS 50-14-02	Opočno p.Orl.h. - Hronov, DOK
SO 10-17-01	Nové Město nad Metují - Václavice, železniční svršek
SO 10-16-01	Nové Město nad Metují - Václavice, železniční spodek
SO 99-21-41	Opočno - Hronov, přeložky kabelů CETIN
SO 99-21-51	Opočno - Hronov, přeložky vedení ČEZ

## 7 Stávající stav objektu

### 7.1 Popis stávající konstrukce

Stávající železniční most byl postaven v roce 1875. Most převádí trať přes zpevněnou místní komunikaci. Stávající nosná konstrukce je tvořena cihelnou klenbou o tloušťce 600 mm ve vrcholu. Směrem k opěrám se tloušťka klenby skokově zvyšuje na 750 mm. Na levé straně je ve vrcholu klenby žebro o předpokládané šířce 600 mm a výšce 150 mm. Šířka klenby je 4900 mm.

Klenba je uložena na kamenných opěrách tlustých 1450 mm a vysokých cca 1550 mm. Výška dříku opěry nad terénem je asi 1050 mm. Vlevo jsou opěry prodloužené o 3500 mm. Křídla vlevo jsou kolmá, vpravo šikmá.

### 7.2 Klasifikace stavebního stavu

Stavební stav konstrukce odpovídá jejímu stáří a dlouhodobému používání. Nosná konstrukce je v protokolu o podrobné prohlídce z roku 2013 klasifikována stupněm K2, spodní stavba stupněm S2.

### 7.3 Odvodnění mostu

Odvodnění mostu je provedeno pomocí kamenné rovnaniny.

### 7.4 Popis závad a poruch

#### 7.4.1 Nosná konstrukce

- klenba má ve vzdálenosti 50 mm od hrany prasklou betonovou omítku po celém obvodu
- omítka je vzduť, vpravo trhлина otevřená 10 mm, vlevo 20 mm
- omítka nepravidelně popraskaná s průsaky
- vpravo otlučená spodní hrana, vydřené rýhy po celém obvodu klenby do hloubky max. 10 mm
- čelní zdivo nepravidelně popraskané s průsaky a výkvětem
- římsa vpravo na začátku má první kvádr prasklý po celé výšce a šířce, trhлина rozevřená až 30 mm

#### 7.4.2 Spodní stavba

- zvětralé kameny
- betonová omítka nepravidelně popraskaná s průsaky a výluhy
- omítka po oklepu dutá

## 8 Nový stav objektu

### 8.1 Prostorové uspořádání

Zábradlí vlevo i vpravo vyhovuje prostorovému uspořádání na mostě na VMP 2,5. Rozhodující vzdálenost k zábradlí  $2,781 \text{ m} > 2,625 \text{ m}$  (pro VMP 2,5).

Prostorové uspořádání pod mostem zůstává stávající.

### 8.2 Železniční svršek a spodek na mostě

Železniční svršek je předmětem SO 10-17-01. Na mostě je použitý následující typ železničního svršku:

49E1, bezстыková kolej na betonových pražcích s minimální hmotností 300 kg, s pružným bezpodkladnicovým upevněním

Posun koleje v novém stavu: Kolej č. 1: zdvih = +42 mm, posun = 10 mm (vlevo)

Směrové poměry: Kolej č. 1: v přímé, D = 0 mm, sklonové poměry: +14,5‰

Tloušťka kolejového lože na mostě splňuje požadavek na jeho minimální tloušťku pod betonovým pražcem, tj. min 350 mm dle vyhlášky č. 177/1995 §18(6).

ZKPP bude zřízena v tloušťce 500 mm ve staničení od km 54,133 476 do km 54,145 476 a od km 54,162 186 do km 54,174 186.

### 8.3 Nové inženýrské sítě na mostě a v jeho okolí

- zabezpečovací a sdělovací kabely SŽDC – vedené v kabelovém žlabu vlevo na zábradlí (PS 50-14-01)

### 8.4 Koncepce řešení

Bude provedena nová plovoucí hydroizolace nosné konstrukce a sanace nosné konstrukce a spodní stavby.

#### 8.4.1 Plovoucí hydroizolace

Bude provedena plovoucí hydroizolace nosné konstrukce. Jako podklad pro hydroizolaci slouží podkladní beton se svařovanou sítí o tloušťce 100 mm. Povrch podkladu musí splňovat požadavky podle TNŽ 73 6280 a to zejména:

- pevnost v tahu povrchových vrstev min 1,5 MPa
- nerovnost povrchu max 8 mm
- vlhkost povrchu max 4%

Vodotěsné izolace mostního objektu musí být provedeny výhradně schválenými systémy vodotěsných izolací (dále jen SVI), tj. systémy, pro které bylo vydáno „Osvědčení o shodě s podmínkami OTP“. Vodotěsné izolace smí provádět výhradně specializovaný zhotovitel, oprávněný a odborně způsobilý (viz TKP staveb státních drah, kapitola 22).

Zhotovitel vypracuje a předloží ke schválení technologický postup provádění vodotěsných izolací včetně řešení detailů s ohledem na zvolený typ izolace.

SVI použité na objektu:

- Izolace proti stékající vodě - nosná konstrukce

#### **8.4.2 Odvodnění**

Odvodnění nosné konstrukce bude provedeno na koncích plovoucí hydroizolace pomocí příčné drenáže DN160. Vyústění bude odlážděno v šířce 800 mm až k patě násypu.

#### **8.4.3 Výměna kvádrů římsy**

Na římse vpravo bude vyměněn první kvádr – viz kapitola 7.4 Popis závad a poruch. K výměně bude použit stejný nebo podobný materiál.

#### **8.4.4 Sanace nosné konstrukce**

Bude provedena sanace poruch pohledových ploch cihelné klenby. Degradovaná omítka a malta zdiva budou odstraněny a provede se hloubkové spárování zdiva. Sanace spočívá v provedení těchto prací:

- odstranění torkretu na nosné konstrukci v rozsahu, kde to bude možné bez poškození nosné konstrukce
- odstranění narušených částí klenby na zdravý podklad tlakovou vodou, paprsek do 200 bar (100% plochy)
- po otryskání konstrukce se upřesní rozsah sanace
- uzavírací injekce trhlin
- sepnutí trhlin helikální výztuží lepenou do drážek hl. 60 mm – budou dodrženy technické předpisy dodavatele helikální výztuže
- hloubkové spárování sanační hmotou s požadovanými parametry pro cihelné zdivo (100% plochy)
- reprofilace povrchu klenby sanační hmotou s požadovanými parametry pro cihelné zdivo klenby
  - 20% plochy v tloušťce do 30 mm
  - 15% plochy v tloušťce do 50 mm
  - 10% plochy v tloušťce do 80 mm

#### **8.4.5 Sanace spodní stavby**

Bude provedena sanace poruch pohledových ploch kamenných opěr a křídel. Degradovaná omítka a malta zdiva budou odstraněny a provede se hloubkové spárování zdiva. Sanace spočívá v provedení těchto prací:

- odstranění torkretu na spodní stavbě v rozsahu, kde to bude možné bez poškození spodní stavby
- očištění rozšířených opěr od vegetace
- odstranění narušených částí na zdravý podklad tlakovou vodou, paprsek 800 bar (100% plochy)
- po otryskání konstrukce se upřesní rozsah sanace
- hloubkové spárování sanační hmotou s požadovanými parametry pro kamenné zdivo (100% plochy)
- přezdění spodní stavby v případě uvolnění částí zdiva při očištění vhodným materiálem

#### **8.4.6 Zábradlí**

Dosavadní zábradlí bude odstraněno. Nové zábradlí je navrženo jako třímadlové úhelníkové zábradlí. Sloupky budou z L80/80/10 a madla z L70/70/6. Výška zábradlí je 1100 mm nad horním povrchem římsy. Zábradlí bude kotveno pomocí patních plechů 240x440x16 a chemických kotev M16 z oceli 8.8. Na zábradlí bude osazen pochozí kompozitní rošt. Podrobněji viz výkresová část – výkres zábradlí.

## 9 Postup výstavby, způsob provádění

### 9.1 Návrh způsobu provádění a sledu prací

Celkové stavební postupy s časovými vazbami jsou detailně zpracovány v části projektové dokumentace F – Zásady organizace výstavby. Tato část obsahuje komplexní pohled na prováděné práce, včetně výluk koleje, omezování rychlosti a předpokládané časové vazby.

Stavební postupy v rámci tohoto stavebního objektu se předpokládají v následujícím pořadí:

- vyloučení provozu na koleji č. 1 a sejmutí železničního svršku a spodku (SO 10-17-01 a SO 10-16-01)
- provedení plovoucí hydroizolace, odvodnění a odláždění
- sanace spodní stavby a nosné konstrukce
- osazení nového zábradlí
- položení nového železničního svršku a spodku (SO 10-17-01 a SO 10-16-01)
- zprovoznění koleje č. 1

### 9.2 Výluky železniční tratě

Omezení provozu a výluky zpracovává část projektové dokumentace F – Zásady organizace výstavby.

### 9.3 Vytýčení objektu

Souřadnicový systém: JTSK, výškový systém: BPV

Pro vytýčení bude použita vytyčovací síť stavby platná v době vytyčování.

Vytýčení podle:

- ČSN 01 3419 Vytyčovací výkresy staveb
- ČSN ISO 4463 1-3 (73 0411) Měřicí body ve výstavbě – vytyčování a měření

Přesnost vytýčení podle:

- ČSN 73 0420 – část 1: Základní požadavky – 2. třída přesnosti
- ČSN 73 0420 – část 2: Vytyčovací odchylky – 2. třída přesnosti

### 9.4 Výkopy

Ve výkopech budou rozpojovány především zeminy I. třídy těžitelnosti. Výkopy budou prováděny otevřené svahované ve sklonu 1:1. Před prováděním výkopových prací je nutno provést vytyčení veškerých stávajících sítí. Kolidující sítě budou přeloženy nebo vhodným způsobem ochráněny. Ochrana, přeložky a vyvěšení sítí je obsahem příslušných SO (není součástí SO 10-19-02).

### 9.5 Nakládání s odpady

Nakládání s odpady je řešeno v části projektové dokumentace B.3.2 – Odpadové hospodářství.

## 9.6 Bezpečnost práce

Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné směrnice, předpisy a normy ČSN, včetně dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících platných v době provádění stavby. Pro bezpečnost práce a provoz technických zařízení při stavebních pracích platí zejména zákon č. 262/2006Sb, 601/2006Sb, nařízení vlády č. 178/2001Sb, 148/2006Sb, vyhláška 415/2003Sb, 601/2006Sb. Základní zásady a požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou dány zákonem č. 309/2006Sb a platnými právními předpisy uvedenými v §23 tohoto zákona, (nařízení vlády č. 362/2005Sb, č. 101/2005Sb, č. 378/2001Sb, č. 168/2002Sb, č. 11/2002Sb, č. 178/2001Sb, č. 406/2004Sb). Dále platí vyhlášky a nařízení související. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských vedení je třeba plnit podmínky správce a dbát na zvýšenou opatrnost pracovníků. Zákres inženýrských sítí je nutno pokládat za orientační a technický dozor investora musí zajistit před zahájením stavby vytýčení inženýrských sítí. Během stavby je nutné vytýčení chránit před poškozením. Projekt je řešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce i provozu jak během stavby, tak i po dokončení.

Dále je třeba dodržet všechny platné železniční bezpečnostní předpisy v platném znění vydané SŽDC, ČSD a ČD:

- TKP staveb státních drah, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly
- SŽDC (ČD) Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
- Navazující předpisy, citované v předpisech výše uvedených

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy pro podmínky daného mostního objektu se zvláštním přihlédnutím k:

- práci ve výškách
- práci v ochranných pásmech podzemních sítí
- manipulaci s břemeny

**Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni.**

# 10 Specifikace materiálů, povrchů a dalších požadavků

## 10.1 Materiály

### 10.1.1 Specifikace betonu podle konstrukčních částí podle ČSN EN 206

Konstrukce nebo její část	Typové označení betonu podle ČSN EN 206
Podkladní beton a tvrdá ochrana izolace	C25/30 – XC2, XF3 – CI 1.0 – Dmax32 – S3 max. průsak 35 mm podle ČSN EN 12390-8
Odláždění svahů	C25/30 – XC3, XF3 – CI 1.0 – Dmax32 – S2

### 10.1.2 Ocelové konstrukce pro ocelové zábradlí

#### 10.1.2.1 Tyče a plechy

Plechy a tyče budou dodány ve třídě oceli S235JR+AR VP5 podle ČSN EN 10025-1 a 2 se zkušební zprávou 2.2 podle ČSN EN 10204. Tolerance tloušťky plechů B podle ČSN EN 10029 a tolerance tvaru podle ČSN EN 10051. Úhelníky budou dodány podle ČSN EN 10056.

Čistota povrchu plechů a tyčí před jejich zpracováním v jakosti A podle ČSN ISO 8501-1.

#### 10.1.2.2 Spojovací materiál

Šrouby, matice a podložky budou dodány podle ČSN EN ISO 898.

#### 10.1.2.3 Chemické kotvy:

Pro upevnění konzol a zábradlí do říms a úložných bloků budou použity chemické kotvy:

- A2 – 80 podle ČSN EN 3506
- vlepené do otvoru o 5 mm větším, délka vývrtu viz výkresová část
- matice budou opatřeny plastovou čepičkou (vyjma montážního zábradlí)
- nerozebiratelná úprava šroubových spojů – zajištění závitů

## 10.2 Provádění

### 10.2.1 Provádění ocelových konstrukcí

Provádění ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090-2 v třídách podle tabulky uvedené níže.

Konstrukce nebo její část	Specifikace
Ocelové zábradlí	EXC2
Kotevní šrouby zábradlí, matice	EXC3

## 10.3 Protikorozní ochrana a povrchová úprava ocelových konstrukcí

Pro ocelové konstrukce byl stanoven stupeň korozní agresivity atmosféry na C5-I.

Podrobněji viz příloha č. 007.

# Přílohy

Příloha A.	Tabulka zatížitelnosti	15
Příloha B.	Záznamy z porad	16
Příloha C.	Fotodokumentace	17
Příloha D.	Stavebnětechnický průzkum	19
Příloha E.	Protokol o podrobné prohlídce	20

## Příloha A. Tabulka zatížitelnosti

### Přehled zatížitelnosti pro část mostu

A. Identifikace mostu      **SO 10-19-02 Most v km 54,154 - Václavice na obci**

TÚ (číslo, název) :      1561 Týniště nad Orlicí      DÚ:      10      km      54,154

B. Identifikace části mostu

část mostu:      **NK - zděná klenba**      poř. číslo :      pod kolejí č. 1  
(ve směru staničení)

C. Doplňující data pro část mostu

Kategorie zatížitelnosti:      **C**      Výpočetní model:      **Deskový - 3D**

Geometrie koleje, uvažovaná v přepočtu pro část mostu v jejím profilu (ve směru staničení)

	na začátku	uprostřed	na konci	
poloměr oblouku	-	$\infty$	-	[m]
převýšení koleje	-	0	-	[mm]
excentricita vůči ose mostu (klenby)	-	49	-	[mm]

Popis závad uvažovaných v přepočtu:

Datum zjištění zapracovaného stavu mostu - orgány SŽDC:      ..... / ..... / .....  
- zpracovatelem přepočtu:      ..... / ..... / .....

Poznámka k částí mostu:

Poř. č.	Prvek (vč. umístění)	Detail	Namáhání	ki	typ	L <sub>p</sub>	φ	L <sub>φ</sub>	viz. str.	Poznámky	Z <sub>LM71</sub>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	nosná kce.	klenba	M+N	1.00	M+N	8.40	1.49	9.2	20	MSÚ	<b>0.89</b>
2	nosná kce.	klenba	Q	1.00	Q	8.40	1.49	9.2	20	MSÚ	<b>1.99</b>

Dne:      08      /      07      /      2016      Zatížitelnost určil:      **Ing. Radek Vašátko**

Dne: ..... / ..... / .....      Do databáze zadal:

## Příloha B. Záznamy z porad

Záznamy z výrobních porad a projednávání jsou dokumentovány v části projektové dokumentace H – Doplady.

## Příloha C. Fotodokumentace

Obrázek C.1: Pohled proti směru staničení



Obrázek C.2: Pohled zleva



Obrázek C.3: Pohled zprava



Obrázek C.4: Pohled začátek římsy vpravo



## Příloha D. Stavebnětechnický průzkum

**SO 10-19-02**  
**Železniční most v km 54,154**

**STAVEBNĚTECHNICKÝ PRŮZKUM**



Objednatel: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
Národní 984/15, 110 00 Praha 1  
Zhotovitel: GeoTec-GS, a.s.  
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10  
Název zakázky zhotovitele: Týniště n. O. - Broumov, průzkum PS  
Zakázkové číslo zhotovitele: 2015 - 230

OBSAH:

**SO 10-19-02 Železniční most v km 54,154**

**Stavebnětechnický pasport**

Přílohy:

Situace objektu  
Schéma umístění zkoušek a diagnostických vrtů v rámci konstrukce  
Dokumentace diagnostických vrtů  
Stanovení pevnosti pojiva  
Vyhodnocení vodní tlakové zkoušky  
Laboratorní zkoušky  
Fotodokumentace

**Praha, červen 2016**

Zpracoval: Ing. Jan Hrabánek

Schválil: Mgr. Filip Dudík  
ředitel společnosti

**SO 10-19-02 Železniční most v km 54,154****Stavebnětechnický pasport****1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

<u>Základní údaje o objektu:</u>	jednopolový most přes místní komunikaci, spodní stavba (SS) je z kamenného zdiva, nosná konstrukce (NK) klenby je z cihelného zdiva krytého omítkou. u objektu se uvažuje se statickým přepočtem
<u>Cíl průzkumu:</u>	vizuální ověření technického stavu přístupných částí konstrukce, ověření mocnosti klenby a hloubky založení vybrané opěry, ověření pevnosti zdiva a zdících prvků klenby a základu vybrané opěry

**2. ROZSAH PRŮZKUMNÝCH PRACÍ**

<u>Průzkumné sondy, zkoušky a práce:</u>	
Vizuální prohlídka:	rámcová, cílená na poruchy a ověřované části objektu, výstup v podobě fotodokumentace a komentáře v textu
Diagnostické jádrové vrty:	<u>klenba:</u> K1 - 1,10 m, vrt kolmo k tečně klenby <u>opěra Týniště n. O.:</u> Š1 - 3,45 m, vrt prohloubený pod základ opěry
Pevnost pojiva v tlaku nedestruktivní zkouškou:	1x opěra Týniště n. O., spodní stavba - přístrojem PZZ01 1x klenba - přístrojem PZZ01
Fotodokumentace:	uvedena v příloze, zahrnuje profil jádrového vrtu a výstup z vizuální prohlídky
<u>Odebrané vzorky a laboratorní zkoušky:</u>	
Zdící prvky - kámen	K1 - 0,06 - 0,67 m, pevnost v prostém tlaku na úlomcích
Zdící prvky - cihla	Š1 - 0,00 - 1,75 m, pevnost v prostém tlaku na úlomcích

**3. STAVEBNĚTECHNICKÝ PRŮZKUM**

Stavebnětechnický průzkum byl zaměřen na NK a SS opěry Týniště n. O. - viz cíl průzkumu v kapitole č. 1. Průzkum lze rozdělit na následující tematické okruhy:	
a) vizuální prohlídka	c) pevnost zdiva a zdících prvků
b) diagnostické jádrové vrty	d) mezerovitost zdiva
<b>a) Vizuelní prohlídka</b> V rámci vizuelní prohlídky, při provádění zkoušek a při makroskopické dokumentaci vrtných prací bylo zjištěno: - SS objektu je z kamenného zdiva, NK klenby je z cihelného zdiva krytého omítkou. SS byla budována pro dvoukolejnou trať, NK klenby je pouze pod stávající traťovou kolejí (na objektu vpravo).	

**NK**

- NK tvoří klenba z cihelného zdiva, cihly jsou pálené, plné a v místě odkrytí omítky na povrchu poškozené účinky kombinace mrazu a vlhkosti a do hloubky cca jednotek cm opadávají. Vnitřní pojivo je slabě až silně degradované.
- na rubu NK klenby nebyla v místě vrtu K1 zastižena hydroizolace
- v líci je klenba celoplošně krytá omítkou z malty cementové, která je vyztužená KARI sítí. Omítka je tloušťky 10 - 30 mm, je porušená a celoplošně (min. 80% plochy) odtržená od podkladu tak, že místo kontaktu omítka/zdivo je dutina šířky až 100 mm. Omítka nejen neplní ochranou funkci, ale zhoršuje stav cihelného zdiva NK.
- zdivo NK je za omítkou vlhké, spárování místy do hloubky vypadává

**SS**

- SS je z kamenného zdiva, které je v líci řádkové. Kameny jsou křemité pískovce, pevné, většinou bez poruch, místy na povrchu opadávají do hloubky 5 - 10 mm. Spárování je popraskané a většinou vypadané, vnitřní pojivo je silně až zcela degradované.
- nárožní armatury kamenného zdiva ve SS jsou patrné pouze v levé části rozšíření SS, kde jej tvoří hrubě opracované kvádry navětralých hrubozrnných pískovců s nízkou pevností. Některé kameny jsou uvolněné. Spárování je vypadané.
- obě čela jsou ze stejného materiálu a ve stejném technickém stavu jako zdivo SS. V líci jsou krytá omítkou, která je pokrytá sítí prasklin s občasnými průsaky vody na líc a s tvorbou usazenin.
- římsy jsou prefabrikovaného betonu, který je porušený a místy s opady
- křídla jsou ze stejného materiálu a ve stejném technickém stavu jako zdivo SS, dále pak celoplošně krytá omítkou, která většinou opadává.

**b) Diagnostické jádrové vrtý**

Hlavní informace získané průzkumem uvádíme v následujících bodech:

- tloušťka klenby je v místě vrtu K1 cca 0,60 m
- základová spára opěry Týniště nad Orlicí byla zastižena v místě vrtu Š1 v hloubce 4,75 m pod vrcholem klenby
- podrobné informace o charakteru zastižených materiálů v konstrukci prezentujeme v dokumentaci diagnostických vrtů v příloze

**c) pevnost zdiva a zdících prvků**

Hlavní informace získané průzkumem na klenbě uvádíme v následujících bodech:

- přehled statistických výsledků a výsledných charakteristických pevností zdících prvků a zdiva získaných zkouškami jak na vzorcích vyjmutých z konstrukce v laboratoři, nebo zkouškami na konstrukci, event. odborným odhadem je uveden v následující tabulce
- charakteristická pevnost cihelného zdiva klenby v prostém tlaku je cca 3,5 MPa.
- charakteristická pevnost kamenného zdiva spodní stavby v prostém tlaku je cca 5,9 MPa.

Souhrn výsledků destruktivních a nedestruktivních zkoušek pevnosti zdiva a zdících prvků							
část konstrukce	zdící prvek	typ zkoušky / výpočet	Pevnost zdících prvků v prostém tlaku				
			označení "X" [-]	průměrná $X_{prum}$ [MPa]	minimální $X_{min}$ [MPa]	maximální $X_{max}$ [MPa]	charakteristická $X_k$ [MPa]
klenba z cihelného zdiva	cihly	destruktivní	$f_{s, des}$	22,2	nestanoveno		12,97 <sup>1)</sup>
	malta	nedestruktivní	$R_m$	2,4	1,9	2,8	2,15
	zdivo jako celek	výpočet ČSN ISO 13822	$f$	nestanoveno			3,52
spodní stavba z kamenného zdiva	kameny	destruktivní	$f_{s, des}$	110,4	nestanoveno		49,19 <sup>2)</sup>
	malta	nedestruktivní	$R_m$	1,8	1,3	3,6	1,16
	zdivo jako celek	výpočet ČSN ISO 13822	$f$	nestanoveno			5,88
<div>1) - stanoveno dle postupu z ČSN ISO 13822, příloha NA z výsledků laboratorní zkoušky provedené na úlomcích. <math>f_{s, des} = X_{prum} (1 - k_n \cdot V_x) = 22,2 (1 - 2,31 \cdot 0,18) = 9,9 \text{ MPa}</math></div> <div>2) - stanoveno dle postupu z ČSN ISO 13822, příloha NA z výsledků laboratorní zkoušky provedené na úlomcích. <math>f_{s, des} = X_{prum} (1 - k_n \cdot V_x) = 110,4 (1 - 2,31 \cdot 0,24) = 49,19 \text{ MPa}</math></div>							
<b>d) mezerovitost zdiva</b> Ve vrtu Š1 byla provedena vodní tlaková zkouška pro stanovení mezerovitosti zdiva opěry Týniště nad Orlicí. Z výsledků vyplývá: <ul style="list-style-type: none"><li>- specifická vodní ztráta <math>q</math> činí u kamenného zdiva spodní stavby opěry Týniště n. O., v místě vrtu Š1, cca 40,3 l/s/m/MPa. Mezerovitost tohoto zdiva je tedy přes 10%.</li><li>- v literatuře se pro vodě nepropustné zdivo uvádí hodnota specifické vodní ztráty 0,001 l/s/m/MPa.</li></ul>							

#### 4. TECHNICKÉ ZÁVĚRY

##### Informace o objektu:

- jednopolový most přes místní komunikaci, spodní stavba (SS) je z kamenného zdiva, nosná konstrukce (NK) klenby je z cihelného zdiva krytého omítkou.
- u objektu se uvažuje se statickým přepočtem

##### Stavebnětechnická průzkum:

- výsledky stavebnětechnického průzkumu jsou podrobně prezentovány v kapitole č. 3

**PŘÍLOHOVÁ ČÁST****Most v km 54,154**

Obsah:

Příloha č.1 Situace objektu

Příloha č.2 Schéma umístění zkoušek a diagnostických vrtů v rámci konstrukce

Příloha č.3 Dokumentace diagnostických vrtů


Příloha č.4 Stanovení pevnosti pojiva

Příloha č.5 Vyhodnocení vodní tlakové zkoušky

Příloha č.6 Laboratorní zkoušky

Příloha č.7 Fotodokumentace

Název zakázky :	Týniště n. O. - Broumov, průzkum PS		
Číslo zakázky :	2015 - 230	Objednatel :	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Datum :	06 / 2016	Zpracoval :	Ing. Jan Hrabánek
Počet stran :	12	Schválil :	Mgr. Filip Dudík



**SO 10-19-02 Železniční most v km 54,154  
Situace objektu, měřítko 1 : 500**

GeoTec - GS, a.s. 106 00 Praha 10 Chmelová 2920/6	Revitalizace trati  Týniště nad Orlicí - Broumov		Vypracoval: Ing. Miroslav Jaso  Řešitel: Ing. Jan Hrabánek	Zak. číslo: 2015 - 230	Soub.	Příloha:  1
---	--	--	--	---------------------------	-------	-------------------


**Most v km 54,154**

## SCHÉMA UMÍSTĚNÍ ZKOUŠEK A DIAGNOSTICKÝCH VRTŮ V RÁMCI KONSTRUKCE


směr Týniště  
nad Orlicí

POHLED

směr Náchod



PŮDORYS



## VYSVĚTLIVKY:

## K2

- diagnostický vrt

( **PZZ 1** ) - stanovení pevnosti pojiva

Pozn.: uvedené rozměry jsou v milimetrech

Název zakázky:

Číslo zakázky:

Týniště n. O.- Broumov, průzum PS

2015 - 230

**Objekt: Železniční most v ev. km 54,154****Sonda : Š1**

Lokalizace vrtu : opěra Týniště nad Orlicí  
Výška ústí vrtu : 3,11 m od spodního líce NK

Hloubeno dne : 27.1.2016  
Souprava : HILTI DD200,  
ø 80 mm

Úklon vrtu od svislé : 20°

Dokumentoval : J. Hrabánek

Hloubka [m]

ve směru vrtu

od do

0,00 - 1,75

**Zdivo kamenné** - v líci řádkové, vnitřní z lomového kamene, pojené maltoukameny: slínovec, mírně zvětralý, málo pevný, křehký, šedý a rezavý, tence deskovitě odlučný, výnos v podobě úlomků a kusů jader délek 1 -5 cmpojivo: malta vápenná, silně degradovaná, písčité barvy, pórovitá, většinou při vrtání rozplavená, místy tvoří nálitky na pojených stranách kamenů, pouze ojediněle pak pevné jádro s kameny

1,75 - 3,45

**Slínovec** - mírně až silně zvětralý, šedý a rezavý, deskovitě odlučný, úlomky lze rozbít kladivem, menší pak lámat v rukou, výnos v podobě úlomků a kusů jader délek 0,5 - 5 cm, třída pevnosti minimálně R4

Odebrané vzorky : J – kámen 0,00 – 1,75 m

Vodní tlaková zkouška : provedena v intervalu 0,20 - 1,00 m

Poznámka : základová spára zastižena v hloubce vrtu **1,75 m****Objekt: Železniční most v ev. km 54,154****Sonda : K1**

Lokalizace vrtu : nosná konstrukce klenby nad opěrou Týniště nad Orlicí

Hloubeno dne : 27.1.2016

Výška ústí vrtu : 0,67 m od spodního líce NK

Souprava : HILTI DD200,  
ø 80 mm

Úklon vrtu od svislé : 45°, kolmo k tečně klenby

Dokumentoval : J. Hrabánek

Hloubka [m]

ve směru vrtu

od do

0,00 - 0,04

**Omítka z malty cementové, vyztužená KARI sítí** - porušená, dosud pevný, ale celoplošně odtržená od podkladního zdiva, výztuž KARI síť 150 x 150 mm, hladká, postižena celoplošně povrchovou korozí

0,04 - 0,06

**Dutina**

0,06 - 0,67

**Cihelné zdivo klenby** - pojené maltoucihly: pálené, plné, červené, málo pevné, slabě degradované od účinků vlhkosti a mrazu, výnos v podobě celých kusů jader délek 5 - 15 cmpojivo: malta vápenná, slabě degradovaná, písčité barvy, hrubozrnná, většinou tvoří jádro s cihlami

0,67 - 1,03

**Zdivo kamenné** - pojené maltouKameny: úlomky slínovců, pevné, šedé, velikosti do 4 - 5 cmPojivo: malta vápenocementová, slabě degradovaná, pórovitá, mezerovitá, většinou tvoří jádro s kameny

1,03 - 1,10

**Štěrk hlinitý** - ostrohranné úlomky slínovců velikosti do 2 cm, zásyp klenby

Odebrané vzorky : J – Cihla 0,06 - 0,67 m

Vodní tlaková zkouška : - - -

Poznámka : rubová strana konstrukce klenby zastižena v hloubce vrtu **0,67 m**

**Pevnost malty upřesněná**     $R_{mo} = 2,147$     [ MPa ]

**Pevnost malty upřesněná**  $R_{mo} = 1,161$  [ MPa ]

## Vyhodnocení vodních tlakových zkoušek (VTZ)

Příloha č. 5

Objekt:	Most v km 54,154
Název zakázky:	Týniště n. O. - Broumov, průzkum PS
Číslo zakázky:	2015 - 230
Zhotovitel zkoušek:	GeoTec - GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Objednatel zkoušek:	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Pracovník provádějící zkoušky:	Patrik Suza
Zkušební postup:	dle původní ON 73 75 08 <i>použitá metodika poskytuje stejné numerické výsledky jako metodika uvedená v Technologických pokynech pro sanace masivních částí železničních mostů (vydal ÚVRŽS, Brno 1989))</i>

## Místa provedených VTZ, intervaly zkoušek

Lokalita	Lokalizace provedené VTZ		Interval provedení	Zkoušku provedl	dne
1	opěra Týniště n. O.	Š1	0,20 - 1,00	P. Suza	27.1.2016

## Vyhodnocení VTZ

Lokalita	Naměřené vstupní hodnoty				Vyhodnocení dle ON 73 75 08	mezerovitost
	Q [ l ]	t [ s ]	p [ MPa ]	l [ m ]	q [ l.s <sup>-1</sup> .m <sup>-1</sup> .MPa <sup>-1</sup> ]	
1	87,0	180,0	0,09	0,80	40,28	přes 10%



## PROTOKOL O LABORATORNÍCH ZKOUŠKÁCH



Č. protokolu: **644-09-16** Celkový počet listů: 3 List číslo: 1/3

Název zakázky	<b>TÝNIŠTĚ N.O.-BROUMOV, PRŮZKUM</b>
Objekt	<b>Železniční most v km 54,154</b>
Název a adresa zadavatele	GEOTEC-GS, A.S. CHMELOVÁ 2920/6, 106 00 PRAHA 10
Číslo zakázky zadavatele	2015-230
Laboratorní čísla vzorků	1266-1267
Odběr vzorků in situ zajistil	<i>Zadavatel</i>
Datum odběru vzorků in situ	26.01.2016
Datum dodání do laboratoře	14.02.2016

Název použitého zkušebního postupu	
Stanovení vlhkosti zemin	ČSN EN ISO 17892-1
Nejistota měření : 0,2%	
Stanovení objemové hmotnosti jemnozrnných zemin. Metoda 4.1, 4.2	ČSN EN ISO 17892-2,
Nejistota měření :	metoda 4.1, 4.2

Stupeň zpevnění poloskalních hornin drcením nepravidelných těles – Mechanika hornin, laboratorní zkoušky hornin, Pauli, Holušová, ČVUT, Praha, 1994	
Související normy a dokumenty	
Geotechnický průzkum a zkoušení- Pojmenování a zatříd'ování zemin. Část 2: Zásady pro zatříd'ování	ČSN EN ISO 14688-2
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací	ČSN 73 6133
Malé vodní nádrže	ČSN 75 2410
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí-Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy	
Metodiky laboratorních zkoušek v mechanice zemin a hornin, ČGÚ, 1987.	

Zkoušky označené symbolem (N) byly prováděny jako neakreditované. Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků výše uvedených laboratorních čísel. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento dokument reprodukovat jinak, než celý. Změny a doplňky mohou být provedeny pouze laboratoří, která dokument vystavila.

Hodnocení kvality vzorků podle skutečného stavu vzorků dodaných do zkušební laboratoře,  
dle ČSN EN 1997-2, tab.3.1 a případného vlivu kvality dodaných vzorků na výsledky zkoušek

Kvalita dodaných vzorků odpovídá požadované třídě kvality vzorků zemin pro jednotlivé prováděné  
laboratorní zkoušky podle ČSN EN 1997-2, tab.3.1.

Mimořádné okolnosti, které by mohly ovlivnit průběh a výsledky zkoušek

- nebyly zjištěny-

Stanovisko laboratoře k extrémním hodnotám výsledků zkoušek

- nebyly zjištěny-

GEMATEST spol. s r.o.  
Laboratoř geomechaniky Praha  
Dr. Janského 954  
252 28 Černošice  
tel.: 251643132

Zprávu o zkoušce vystavil:

Datum vystavení: 18.3.2016

Ing.H.Papoušková – vedoucí laboratoře

MECHANIKA ZEMIN

18.3.2016

## VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK KAMENE A CIHLY

NÁZEV ÚKOLU : **TÝNIŠTĚ N.O.-BROUMOV, PRŮZKUM**  
OBJEKT: **Železniční most v km 54,154**  
ČÍSLO ÚKOLU : **2015-230**

SONDA HLOUBKA [m] LAB. Č. DRUH VZORKU	K1 0,06 – 0,67 1266 JÁDRO-cihla	Š1 0,0 – 1,75 1267 JÁDRO-kámen		
VLHKOST [%]	20,4	4,5		
VLHKOST OBJEMOVÁ [%]	32,4	10,3		
OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m <sup>3</sup> ]	1914	2356		
OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m <sup>3</sup> ]	1590	2254		
OBJEMOVÁ TÍHA [N/m <sup>3</sup> ]	18770	23104		
KLASIFIKACE ČSN 73 6133	R3	R2		
KLASIFIKACE ČSN 75 2410	R3	R2		
ST. ZPEV. POLOSKAL. HORNIN [MPa]	1,78	8,84		
PŘEPOČÍтанÁ. KRYCHELNÁ PEVNOST [MPa]	22,21	110,4		

### Stupeň zpevnění poloskalních hornin

VZOREK	SONDA	HLOUBKY [m]	Stupeň zpevnění [MPa]	Přepočítaná krychelná pevnost podle druhu přetváření [MPa]	ČSN 73 6133	Druh přetváření
1266	Š1	0,0 - 1,75	1,78	22,21	R3	KŘEHKÉ
1267	K1	0,06 - 0,67	8,84	110,40	R2	KŘEHKÉ



Obr. č. 1 - diagnostický vrt K1



Obr. č. 2 - diagnostický vrt Š1



Obr. č. 3 - pohled na objekt zprava.



Obr. č. 4 - pohled na objekt zleva




**Obr. č. 5** - pohled zprava na opěru Týniště n. O.



**Obr. č. 6** - pohled zprava na opěru Náchod



**Obr. č. 7** - pohled na nosnou konstrukci klenby nad opěrou Náchod



**Obr. č. 8** - detail degradované cementové omítky vyztužené KARI sítí, odtržené od podkladu

## Příloha E. Protokol o podrobné prohlídce

# Protokol o podrobné prohlídce

mostního objektu provedené dle Vyhlášky MD č. 177/95 Sb.,  
a předpisu SŽDC S 5 Správa mostních objektů

TÚ 1561	Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část)	DÚ 10	Nové Město n/Metují - Václavice	evd. km	54,154
Objekt	Most	Šírá trať	Vžitý název: Václavice na obci		
délka mostu	7,50 m	počet otvorů	1	počet kolejí na mostě	1
Elektrizace: ne		Rychlost na mostě / rychlost traťová [km/h]: 80/80			
Objednatel: SŽDC, s.o., OŘ Hradec Králové		Traťová třída zatížení s přidruženou rychlostí C4-80			
návrh hodnocení stavebního stavu	2/2	Vedoucí revizní skupiny	Bc. Luboš Dejmek	Rok podrobné prohlídky	2013



Pohled zprava

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Technická ústředna dopravní cesty,  
Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové  
www.tudc.cz

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

Technická ústředna dopravní cesty



Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz

# **PROTOKOL O PODROBNÉ PROHLÍDCE**

TU <b>1561</b>	Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část)	Evd. km <b>54,154</b>
----------------	--	-----------------------

## **I. Celkový popis objektu**

### **Základní údaje o mostu:**

**Naměřená vzdálenost od hektometrovníku:** 54,1 do středu objektu + 58,2 m.

**Souřadnice středu objektu:** GPS: 50°23'24,645"N, 16°7'33,489"E

**Příjezd k objektu:** je možný, objekt se nachází v obci Václavice.


Délka mostu:	7,50 m (MES)
Šířka mostu:	4,90 m (MES)
Výška objektu (niveleta nad terénem):	5,00 m (MES)
Délka přemostění:	4,60 m (MES)
Úhel křížení cca:	90°
Šikmost mostu:	90°
Počet kolejí:	1
Počet nosných konstrukcí:	1
Počet otvorů:	1
Přemostěná překážka:	místní komunikace sběrná nebo obslužná

### **Podmínky při podrobné prohlídce:**

Teplota: 8 °C

Počasí: jasno

### **Schéma mostního objektu:**



## **1. Nosná konstrukce K01**

### **K 01**

- Konstrukce klenutá - klenba půlkruhová, cihelná s betonovou omítkou. Šířka klenby 4,90 m.
- Čelní zdivo kamenné s betonovou omítkou.
- Římsa kamenná. Výška římsy 0,28 m, šířka 0,56 m.
- Tabulka se jménem zhotovitele nenalezena. Rok výstavby 1875 (MES), rok opravy 1970 (MES).

## **2. Spodní stavba**

### **Opěra O 01**

- Opěra kamenná, betonová omítká s rabinovým pletivem. Výška dříku opěry 1,05 m – 1,40 m, šířka opěry 4,90 m. Vlevo prodloužená opěra šířka 3,48 m.
- Křídla - vlevo kolmé s rovnoběžným závěrem, kamenné s betonovou omítkou.
  - Délka křídla 3,50 m.
  - vpravo šikmé, betonové, délka křídla 6,00 m.

**PROTOKOL O PODROBNÉ PROHLÍDCE**

TU	<b>1561</b>	<b>Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část)</b>	Evd. km	<b>54,154</b>
----	-------------	---	---------	---------------

**Opěra O 02**

- Opěra kamenná, betonová omítka s rabicovým pletivem. Výška dříku opěry 1,05 m – 1,40 m, šířka opěry 4,90 m. Vlevo prodloužená opěra šířka 3,48 m.
- Křídla - vlevo kolmé s rovnoběžným závěrem, kamenné s betonovou omítkou.  
Délka křídla 3,50 m.  
- vpravo šikmé, betonové, délka křídla 6,00 m.

**3. Železniční svršek:**

- Směrové uspořádání: v přímé
- Výškové uspořádání: stoupá
- Tvar kolejnic: S49
- Tvar podkladnic: žebrové
- Poloha kolejnicových styků: nejsou
- Kolejnicové podpory - druh pražců: 13 ks betonových pražců
- Kolejové lože průběžné, šterkové, uzavřené.

**4. Vybavení mostu:****Zábradlí**

- Popis zábradlí, materiál, spoje: ocelové „L“ profil, svařované
- Počet madel/příčlí: 1/2
- Výška zábradlí nad římsou:
  - vlevo: 1010 mm
  - vpravo: 1010 mm
- Délka zábradlí:
  - vlevo: 7,90 m
  - vpravo: 7,90 m
- Počet a rozměry sloupků:
  - vlevo: 4 ks, 70x70x10 mm
  - vpravo: 4 ks, 70x70x10 mm
- Rozměry madel a příčlí:
  - vlevo: 70x70x10 mm
  - vpravo: 70x70x10 mm
- Upevnění sloupků: vetknuté do čelní zdi
- Půdorysný tvar: přímé

**Jiná a cizí zařízení a okolí objektu**

- Vlevo na římse uložen kabelový žlab.
- Terén pod objektem: asfaltová komunikace.

**5. Přechody do trati**

- Řešeny jako šterkové, sypané.

# **PROTOKOL O PODROBNÉ PROHLÍDCE**

TU <b>1561</b>	Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část)	Evd. km <b>54,154</b>
----------------	--	-----------------------

## **6. Prostorové uspořádání na objektu a pod ním**

### **6.1 Prostorové uspořádání na objektu:**

- Vzdálenost osy koleje k zábradlí vlevo:  
**na začátku: 2480 mm!**      uprostřed: 2520 mm      na konci: 2530 mm
- Vzdálenost osy koleje k zábradlí vpravo:  
na začátku: 2560 mm      uprostřed: 2580 mm      na konci: 2600 mm
- Vzdálenost osy koleje k vnitřní hraně římsy vlevo:  
**na začátku: 1880 mm!**      **uprostřed: 1950 mm!**      **na konci: 1940 mm!**
- Vzdálenost osy koleje k vnitřní hraně římsy vpravo:  
**na začátku: 1970 mm!**      **uprostřed: 2030 mm!**      **na konci: 2000 mm!**
- Nejsou provedena bezpečnostní opatření dle předpisu SŽDC S5, přílohy č. 6.
- Není dodržena nutná šířka kolejového lože 2,2 m.

### **6.2 Prostorové uspořádání pod objektem:**

- Světlost kolmá: 4,60 m
- Volná výška pod mostem (ve vrcholu klenby): 3,27 m
- Volná výška ve vzdálenosti 300 mm od O 01: 2,37 m
- Volná výška ve vzdálenosti 300 mm od O 02: 2,22 m

## **II. Popis závad a poruch**

### **1. Stav nosné konstrukce K 01**

#### **Konstrukce K 01**

- Klenba má, ve vzdálenosti 50 mm od hrany, prasklou betonovou omítku po celém obvodu. Betonová omítky je vzduť, vpravo trhliny otevřené 10 mm, vlevo 20 mm. Omítky nepravdělně popraskaná s průsaky. Vpravo otlučená spodní hrana, vydřené rýhy po celém obvodu klenby do hloubky max. 10 mm.
- Čelní zdivo nepravdělně popraskané s průsaky a výkvětem.
- Římsa vpravo na začátku má první kvádr prasklý po celé výšce a šířce, trhliny rozevřené až 30 mm. Betonová omítky nepravdělně popraskaná.

### **2. Stav spodní stavby**

#### **Opěra O 01:**

##### **Stav podpěry:**

- Po celé výšce a šířce zvětralé kameny, v konci kameny rozvolněné. Betonová omítky nepravdělně popraskaná po oklepu dutá po celé výšce a šířce. V prodloužené části omítky odpadá od kamenného zdiva.

##### **Křídlo vlevo**

- Křídlo má v kolmém závěru odpadlou betonovou omítky. V křídle jsou nepravdělné trhliny s průsakem a výluhem.

**PROTOKOL O PODROBNÉ PROHLÍDCE**

TU <b>1561</b>	<b>Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszków (PKP) (část)</b>	Evd. km <b>54,154</b>
----------------	--	-----------------------

Křídlo vpravo

- V křídle jsou nepravidelné trhliny s průsakem a výluhem.

**Opěra O 02:**Stav podpěry:

- Degradace pískovce do hl. 40 mm, v prodloužení opěry omítka po celé výšce a šířce vzdutá, odpojená od zdiva. Betonová omítka nepravidelně popraskaná.

Křídlo vlevo

- V křídle jsou nepravidelné trhliny s průsakem a výluhem.

Křídlo vpravo

- Pod krycími kvádry podélná trhlina v betonové omítce po celé délce. Nepravidelné trhliny s průsakem a výkvětem.

**3. Stav železničního svršku**

- Železniční svršek v dobrém stavu.
- Držebnost upevňovadel v dobrém stavu.

**4. Stav vybavení****Zábradlí**

- Zábradlí povrchově koroduje
- Vlevo u posledního sloupku a vpravo u prvního sloupku prasklé svary u příčle č. 2.
- Stav PKO: poškozen na ploše cca 30% - Ri 5.

**Jiná a cizí zařízení a okolí objektu**

- Kabelový žlab koroduje.

**5. Přechody do trati**

- V dobrém stavu.

**III. Návrh hodnocení stavebního stavu jednotlivých částí****Hodnocení nosných konstrukcí:****Konstrukce K 01 – hodnocení stupněm 2**z těchto důvodů:

- Trhliny s průsaky v omítce klenby.
- Trhliny v čelním zdivu.
- Prasklý kvádr římsy.

**PROTOKOL O PODROBNÉ PROHLÍDCE**

TU <b>1561</b>	Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszőw (PKP) (část)	Evd. km <b>54,154</b>
----------------	--	-----------------------

**Hodnocení spodní stavby:****Opěra O 01 - O 02 – hodnocení stupněm 2****z těchto důvodů:**

- Vzduť a uvolněné omítky.
- Degradace pískovcových kvádrů.

**IV. Návrh hodnocení stavebního stavu objektu**

V souladu s předpisem SŽDC S 5, částí druhou a na základě provedené podrobné prohlídky mostu navrhuji následující výsledné hodnocení stavebního stavu:

**⇒ nosná konstrukce: K 2**


- Na základě hodnocení K 01

**⇒ spodní stavba: S 2**

- Na základě hodnocení O 01 - O 02

Podrobná prohlídka provedena dne: 30.04.2013

Protokol o podrobné prohlídce zpracoval Bartoš Jindřich dne: 06.05.2013



**Bc. Luboš Dejmek**  
**Vedoucí RS PCE**

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Technická ústředna dopravní cesty  
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(16)