

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 20845/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová
Telefon +420 972 524 081
Mobil +420 724 129 033
E-mail bastarova@szdc.cz

zveřejněno na profilu zadavatele

Datum 28. června 2021

Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň - Jižní Předměstí

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 10

Na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 65:

XLS Rekonstrukce VB v ŽST Plzeň-JP zm07 210622 – 766 Konstrukce truhlářské

V předaném soupisu prací „XLS_Rekonstrukce_VB_v_ŽST_Plzeň-JP_zm07_210622“ jsou uvedeny položky:

404	7666215R	Montáž vnitřních oken, včetně rámu Montáž vnitřních oken, včetně rámu <i>Ok.1.51, Ok.1.52, Ok.1.53, Ok.1.54</i> <i>1.3*2.25+1.35*1.5*3=9.000 [A]</i> <i>Celkem: 9=9.000 [B]</i>	M2	9,000	0,00	0,00
405	Ok.1.51	Vnitřní okno, resp. částečně prosklený otvor, dřevěný kazetový parapet 1,3 x 2,25m vč. štukového profilovaného ostění – portálku schéma viz pohledy Vnitřní okno, resp. částečně prosklený otvor, dřevěný kazetový parapet 1,3 x 2,25m vč. štukového profilovaného ostění – portálku schéma viz pohledy	KUS	1,000	0,00	0,00
406	Ok.1.52	Vnitřní pokladní okno, 1,35 x 1,65m bezpečnostní sklo P3A , vč. štukového profilovaného ostění schéma viz pohledy Vnitřní pokladní okno, 1,35 x 1,65m bezpečnostní sklo P3A , vč. štukového profilovaného ostění schéma viz pohledy	KUS	1,000	0,00	0,00
407	Ok.1.53	Vnitřní pokladní okno, 1,35 x 1,5m bezpečnostní sklo P3A , vč. štukového profilovaného ostění schéma viz pohledy Vnitřní pokladní okno, 1,35 x 1,5m bezpečnostní sklo P3A , vč. štukového profilovaného ostění schéma viz pohledy	KUS	1,000	0,00	0,00

408	Ok.1.54	Vnitřní pokladní okno, 1,35 x 1,5m bezpečnostní sklo P3A , vč. štukového profilovaného ostění schéma viz pohledy Vnitřní pokladní okno, 1,35 x 1,5m bezpečnostní sklo P3A , vč. štukového profilovaného ostění schéma viz pohledy	KUS	1,000	0,00	0,00
-----	---------	--	-----	-------	------	------

V položce 404 „Montáž vnitřních oken, včetně rámu“ jsou uvedeny prvky Ok.1.51, Ok.1.52, Ok.1.53, Ok.1.54. Z těchto prvků jsou Ok.1.52, Ok.1.53, Ok.1.54 okna s bezpečnostním sklem P3A. Prvek Ok.1.51 je zcela jiného provedení než prvky s bezpečnostním sklem P3A.

Žádáme zadavatele o rozdělení položky 404 „Montáž vnitřních oken, včetně rámu“ zvlášť pro ocenění montáže prvku Ok.1.51 a pro ocenění montáže vnitřních oken s bezpečnostními skly.

Odpověď č. 65:

V soupisu prací u položky č. 404 upraven výkaz výměr. Přidána nová položka č. 680 „Montáž vnitřních oken s bezpečnostními skly, včetně rámu“ jako montážní položka pro okna Ok.152, 153, 154.

Dotaz č. 66:

XLS Rekonstrukce VB v ŽST Plzeň-JP zm07 210622 – Oprava a doplnění poškozené prosvětlovací luxferové výplně (5%)

V předaném soupisu prací „XLS_Rekonstrukce_VB_v_ŽST_Plzeň-JP_zm07_210622“ byla doplněna položka:

678	634821R.1	Oprava a doplnění poškozené prosvětlovací luxferové výplně (5%) - replika původních sklobetonových tvárnic - ref.výrobek "FALCONNIER", odborná řemeslná práce Oprava a doplnění poškozené prosvětlovací luxferové výplně (5%) - replika původních sklobetonových tvárnic - ref.výrobek "FALCONNIER", odborná řemeslná práce <i>B6 - OSTATNÍ PRVKY S PŘEVAHOU PRÁCE KAMENÍKA</i> <i>'KA-R.101, KA-R.105, KA-R.106</i> <i>9+14+14=37.000 [A]</i> <i>B9 - OSTATNÍ PRVKY S PŘEVAHOU PRÁCE ŠTUKATÉRA</i> <i>Št-2.51, Št-2.52, Št-2.54, Št-2.55, Št-2.56,</i> <i>Št-0.11,</i> <i>1.8+3.6+3.6+6.8+6.8+0.5=23.100 [B]</i> <i>Celkem: A+B=60.100 [C]</i>	M2	60,100	0,00	0,00
-----	-----------	--	----	--------	------	------

V položce je uvedeno: „Oprava a doplnění poškozené prosvětlovací luxferové výplně (5%) - replika původních sklobetonových tvárnic.“ pro prvky KA-R.1.01, KA-R.1.05, KA-R.1.06, Št-2.51, Št-2.52, Št-2.54, Št-2.55, Št-2.56, Št-0.11. Uvedené výměry luxferových výplní v prvcích chápeme jako výměry pro celé plochy luxferových výplní.

V části „PSV Vypis a popis prvku“ je u prvků v pol. 678 pro část luxfery uvedeno:

například u prvku KA-R.1.01:

- luxferová výplň- bude zachována v maximálně možné míře, nejvíce poškozené tvárnice budou odborně vyměněny za původní dochované tvárnice získané demontáží na schodišti 1.12, případně replikami skleněných tvární Falconnier
- budou opraveny a doplněny spáry,
- očištění vhodným přípravkem – NUTNO OCHRÁNIT BĚHEM STAVBY, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ

V dodatečné informaci č. 6 je uvedeno:

Odpověď č. 44:

Luxfery vyčleněny do samostatné položky nové 678 „Oprava a doplnění poškozené prosvětlovací luxferové výplně (5%) - replika původních sklobetonových tvární - ref.výrobek "FALCONNIER", odborná řemeslná práce ", odborná řemeslná práce" přidání do položek 206,207 a 208. Upraven přesun hmot 215 a 216.

Z uvedeného vyplývá, že položka 678 řeší jak opravu luxferových stěn, tak zároveň doplnění části poškozené výplně v rozsahu 5%.

Vzhledem k tomu, že v položce 678 je obsaženo více druhů činností, žádáme o rozdělení položky na části:

- **Oprava, doplnění spar, očištění vhodným přípravkem v ploše 60,100 m2**
- **Doplnění poškozené prosvětlovací luxferové výplně (5%) - replika původních sklobetonových tvární v ploše (dodávka materiálu). Při výpočtu = 5% z plochy 60,100 m2 = 3,005 m2.**
- **Montáž replik poškozené prosvětlovací luxferové výplně (5%) z plochy 60,100m2 = 3,005 m2**

Odpověď č. 66:

V soupisu prací u položky č. 678 opraven výkaz výměr a popis na „Doplnění poškozené prosvětlovací luxferové výplně (5%) - replika původních sklobetonových tvární - ref.výrobek "FALCONNIER", odborná řemeslná práce" Následně upraven výkaz výměr u položek č. 206, 207 a 208.

Přidána nová položka č. 681 „Oprava poškozené prosvětlovací luxferové výplně původní sklobetonové tvárnice, doplnění spár, očištění vhodným přípravkem, odborná řemeslná práce“.

Dotaz č. 67:

PSV Vypis a popis prvku – OS 1.02

V předané projektové dokumentaci v části „PSV_Vypis a popis prvku“ je uvedeno:

OS.1.02

Informační tabule: Plzeň – Jižní předměstí 3,0 x 1,6m
Nový prvek

V předaném soupisu prací položka pro ocenění prvku OS.1.02 nebyla nalezena.

Žádáme zadavatele o doplnění položky do soupisu prací a o doplnění projektové dokumentace – specifikace výrobku pro možnost ocenění.

Odpověď č. 67:

Tabule vymazána z PSV. Tabule je součástí dokumentace Orientačního systému, ve kterém je i naceněna.

Dotaz č. 68:

PSV Vypis a popis prvku – OS 0.58

V předané projektové dokumentaci v části „PSV_Vypis a popis prvku“ je uvedeno:

OS.0.58

Poklop revizní /kontrolní/ šachty.

Litinový poklop - vnitřní rozměr 600x600mm vč. rámu /vnější rozměr 736x736mm/. Poklop uzamykatelný, vybavený těsněním – vodotěsný a plynotěsný
+ 3 ks stupadel

V předaném soupisu prací položka pro ocenění prvku OS.0.58 nebyla nalezena.

Žádáme zadavatele o doplnění položky do soupisu prací pro možnost ocenění.

Odpověď č. 68:

Položka odebrána z PSV a PD – jednalo se o poklop v podmostní části, která není předmětem realizace.

Další sdělení zadavatele:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 22.07.2021 na den **23.07.2021**.

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě Pověření č. 2446
ze dne 11.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

Přílohy:

- Soupis prací_Rekonstrukce_VB_v_ŽST_Plzeň-JP_zm09_210628
- PSV_Vypis a popis prvku
- 101_Půd.1.PP_návrh

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1739574

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 59489d30-e00c-4b99-b316-1aab2b0dcbea

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Helena BAŠTÁŘOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.06.2021 13:51:00



67eec950-cba7-4494-8bcf-2f35ab777304