



Koordinační situace stavby - klad 2

Zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu (CETIN)
Kabel 6 kV (SZDC, s.o., SEE)
DOK 48V (ČD - Telematika a.s.)
DOK 36V (ČD - Telematika a.s.)
DK44 (ČD - Telematika a.s.)



				ČÍSLO DOKUM.	
REVIZE Č.		DATUM		ZMĚNA	
AKTUALIZACE 06/2021					
				EXPROJEKT s.r.o. Hersápkova 758/13 619 00 Brno	
				tel.: +420 533 532 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84685	
OBJEDNATEL:		 Správa technic. ústředí organizace Stavební úpravy východ. Nadvoří I. 779 00 Olomouc			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. David Rose <i>Rose</i> Ing. Ivana Havlíková, Ph.D. <i>ih</i>		DOPROVODNÝ PRŮJ. PS-30 Ing. Ivana Havlíková, Ph.D. <i>ih</i>		VYPRACOVANÍ Ing. Ivana Havlíková, Ph.D. <i>ih</i>	
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ ODB: Bředlav / k.ú. Lanžhot		KONTROLA/OV Ing. David Rose <i>Rose</i>	
Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kůty (SR)		STUPER: DSP		ZAK. ČÍSLO 2018-055	
				VŠETRO 1:1000	
				POŽEŽ. FORMÁT 11 x A4	
				DATUM: 05/019	
Koordinační situace stavby - klad 2		ČÁST DOKUM. C		PŘÍLOHA C.2.	