

# Evidenční list budovy

## Opočno pod Orlickými horami - budova soc. zařízení

Budova v SAP: ZDC/52/25374

Souvztažné IČ:

Hlavní IČ: IC6000387254



Pracovní úsek: 640 - OŘ Hradec Králové

TUDU 1561C1 žst. Opočno pod Orl. hor.

Kilometrická poloha: 38,8 km + 77 m Vz. k ose nejbl.kol: 0 m

Adresa: , , ,

Okres: 3607 - Rychnov nad Kněžnou Obec/míst.část: 576590 - Opočno

Katastrální území	Kmen	Poddělení	Díl	Druh čís	Zdroj parcel ZE	Typ parcely
711951	Opočno pod Orlický	1766		2		PKN

GPS souřadnice: N: 50° 16' 43.65516000", E:16° 5' 9.52116000"

Památkový objekt: ne

Státní nivelace:

Datum dokončení: 01.01.1991 Datum kolaudace: 01.07.1991

Zařazení do evidence: 01.05.1991 Způsob pořízení: 106 - Koupě části závodu od ČD - SON

Poslední rekonstrukce: Pořizovací cena: 753 761,00 Kč

Způsob využití: bydlení

Počet bytů: 0 Zastavěná plocha: 473 m<sup>2</sup>

Obestavěný prostor: 2 417 m<sup>3</sup>

# Evidenční list budovy

## Opočno pod Orlickými horami - budova soc. zařízení

Budova v SAP: ZDC/52/25374

Souvztažné IČ:

Hlavní IČ: IC6000387254

Konstrukční systém: podelný, nespalný,  
Popis základové konstrukce: základové pásy z betonu prostého, , ZÁKLADOVÉ PASY Z BETONU PROST.  
Únosnost podloží: 0  
Popis svislé nosné konstrukce: zdivo z tvárníc nepálených, zdivo z cihel a tvárníc pálených lehčených, , PLYNOSIL.TV.,Z CIHEL.CDK  
Popis vodorovné nosné konstrukce: prefabrikované železobetonové prvkové, , , PREF  
Popis střešní nosné konstrukce 1: dřevo, pultová, 6° až 15° dvouplášťová konstrukce,  
Popis střešní nosné konstrukce 2: , , ,  
Příčky: příčky zděné, , ZDĚNÉ  
Střešní krytina: Z NATAVITELNÝCH PÁSŮ

z natavitelných pásů	0	M2
	0	M2
	0	M2

Povrchy vnější: OMÍTKA BRÍZOL.ŠKR.,OB.KAB  
omítky břizolitové 0 M2  
obklad keramický 0 M2  
0 M2

Povrchy vnitřní: omítky vápenné a štukové, obklady bělinové, , OMÍTKY VÁP.A ŠTUK.,OBKL.BĚLIN.

Podlahové povrchy: BETONOVÁ MAZANINA,KERAM., DLAŽBA,PVC  
mazanina betonová 0 M2  
keramická dlažba 0 M2  
povlak PVC 0 M2

Tapety, malby, nátery: MALBY VÁPENNÉ,KLIHOVÉ  
malby vápenné 0 M2  
malby klihové 0 M2  
0 M2

Izolace proti zemní vlhkosti: úplná proti zemní vlhkosti

Klempířské práce a prvky: kompletní klempířské práce

Okna (druh/materiál): JEDNOD.DŘEVO,SKL.TV.,ZDVOJ.DŘ.  
jednoduché dřevo 0  
zdvojené dřevo 0  
jednoduché dřevo 0  
Dveře/vrata (druh/materiál): DVEŘE DŘEVO,KOV,VRATA KOV  
dveře dřevo 0

# Evidenční list budovy

## Opočno pod Orlickými horami - budova soc. zařízení

Budova v SAP: ZDC/52/25374

Souvztažné IČ:

Hlavní IČ: IC6000387254

dveře

kov

0

vrata

kov

0

Schodiště: ne, , ,

Plocha schodiště: 0, M2

Poznámka schodiště:

Výtahy:

výtah popelnicový

1 ks

0 ks

Rozvod NN: rozvod 220 V (230 V) a 380 V, , ,

220 + 380 V

Rozvod slaboproudu: telefon (telefax) a jednotný čas, , ,

Vytápění 1: ostatní, el.energie, voda,

Vytápění 2: , , ,

Komínová tělesa: dvousložkový komín obezděný, ,

Příprava TUV: pomocí elektrických zásobníků, ,

Plyn: ne, NENÍ ZAVEDEN

Větrání a klimatizace: bez větrání, pouze přirozené,

Kanalizace 1: ano, veřejná, jednotná, ČOV

Kanalizace 2: , ,

Vodovod 1: je zaveden, veřejný, pitný, řad

Vodovod 2: ne

Přístavby, příslušenství: ne, -, -

Sociální zařízení- veřejnost: ne, ne,

Sociální zařízení-zaměstnanci: sociální zařízení v objektu, splachovací záchod,