

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 16753/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Barbora Danielková
Telefon +420 972 226 451
Mobil +420 722 994 365
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 3. května 2022

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Vypracování statických posudků pro určení maximálního možného přetížení střech“

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 15062/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 27. 04. 2022.

Dotaz č. 1:

Jak je to s přístupností k nosným konstrukcím střech? - Jak k plochým tak i k sedlovým.

Odpověď:

- Brandýs nad Labem - Půda je přístupná, krovy jsou viditelné. Budova není obsazena – přístup možný s místním správcem;
- Zdice - U hlavní budovy je půda přístupná, krovy jsou viditelné – přístup možný s místním správcem.
U nízké části pultové nebo ploché střechy nejsou nosné konstrukce viditelné, předpokladem jsou dřevěné konstrukce – přístup je možný pod dohledem uživatele prostor;
- Hořovice ATÚ - Plochá střecha je nepřístupná, nosné konstrukce nejsou viditelné, předpokladem je ŽB skelet nebo dřevěná konstrukce. Budova je využívána – přístup je možný pod dohledem uživatele prostor;
- Březnice - Plochá střecha je nepřístupná, nosné konstrukce nejsou viditelné, předpokladem je ŽB skelet nebo dřevěná konstrukce. Budova je využívána – přístup je možný pod dohledem uživatele prostor;
- Olbramovice - Půda je přístupná, krovy jsou viditelné - Budova není obsazena – přístup možný s místním správcem;
- Poříčany - U hlavní budovy je půda přístupná, krovy jsou viditelné - Budova není obsazena – přístup možný s místním správcem;
U nízké přístavby ploché nebo pultové střechy nejsou nosné konstrukce viditelné, předpokladem jsou dřevěné konstrukce nebo ŽB skelet - Budova je využívána – přístup je možný pod dohledem uživatele prostor;
- Praha Běchovice - U hlavní budovy je půda přístupná, krovy jsou viditelné. – Budova není obsazena – přístup možný s místním správcem;
U nízké přístavby ploché nebo pultové střechy nejsou nosné konstrukce viditelné, předpokladem jsou dřevěné konstrukce nebo ŽB skelet – přístup je možný pod dohledem uživatele prostor;

- Praha Zličín – Půdní prostory nejsou přístupné - zaklopeno podhledem (bytové jednotky), nosné konstrukce nejsou viditelné – přístup je možný pod dohledem uživatele prostor;
- Vraňany – U ploché střechy nejsou nosné konstrukce viditelné, předpokladem je ŽB skelet nebo dřevěná konstrukce - přístup je možný pod dohledem uživatele prostor.

Dotaz č. 2:

Nejsou půdní prostory využívány pro nějakou činnost, která by bránila provedení průzkumu konstrukce?

Odpověď:

Zdice: Prostory jsou částečně využívány.

Ostatní půdní prostory nejsou využívány.

Dotaz č. 3:

Skutečně neexistuje od objektů projektová dokumentace? Některé se dle fotografií zdají, že u nich byla provedena rekonstrukce.

Odpověď:

Součástí zadávací dokumentace jsou i půdorysy a fotodokumentace budov - Příloha č. 6 Podklady ke statickému posouzení Výzvy k podání nabídky.

Všechna ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 09. 05. 2022 do 10:00 hodin.

Ing. Pavel Stejskal, v. r.
vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost: