

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo bytu	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Ozn. podlahy	Úprava stěn	Úprava stropu	Poznámka
Byt č 1								
	2.02	Předsíň	6,03	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.03	WC	1,58	Keramická dlažba	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.04	Sklad	1,84	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.05	Koupelna	7,08	Keramická dlažba	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.06	Kuchyň	12,90	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.07	poko	15,00	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.08	poko	9,18	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.09	poko	18,00	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.10	Chodba	4,05	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
Byt č 2								
	2.11	Předsíň	15,23	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.12	Kuchyň	12,92	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.13	Koupelna	7,31	Keramická dlažba	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.14	WC	1,28	Keramická dlažba	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.15	Poko	12,48	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.16	Poko	16,78	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.17	Poko	17,05	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
Byt č 3								
	2.18	Předsíň	10,07	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.19	Kuchyň	8,83	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.20	Koupelna	5,59	Keramická dlažba	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.21	WC	1,28	Keramická dlažba	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.22	Poko	14,08	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.23	Poko	17,69	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.24	Poko	17,98	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
Byt č 4								
	2.25	Chodba	7,41	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.26	Poko	15,13	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.27	Poko	13,31	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.28	Kuchyň	7,37	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.29	koupelna	6,49	Keramická dlažba	Stávající	Stávající	Stávající	
Byt č 5								
	2.31	Komora	1,34	Cementový potěr	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.32	Komora	2,00	Cementový potěr	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.33	Předsíň	9,96	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.34	Poko	16,63	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.35	Poko	27,99	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.36	Kuchyň	12,58	PVC	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.37	Koupelna	7,31	Keramická dlažba	Stávající	Stávající	Stávající	
	2.38	WC	1,28	Keramická dlažba	Stávající	Stávající	Stávající	
Společné prostory								
	2.01	Schodiště	14,50	Keramická dlažba: Kamenný stupeň	Stávající	VC omítka štuková, Stávající	VC omítka štuková, Stávající	
	2.30	Schodiště	12,23	Keramická dlažba: Kamenný stupeň	Stávající	Stávající	Stávající	

LEGENDA MATERIÁLŮ


- Stávající zdivo z cihel plných pálených na MVC
- Navržené zdivo z cihel plných pálených na MVC
- Navržené zdivo z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu

POZNÁMKY

- Z

Povrchová úprava zábradlí - viz Technická zpráva

±0,000= 294,26 - Stávající podlaha 1.NP

Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil	<div><div></div><div>PROJEKT</div><div>AED s.r.o.</div><div>Architektonická a projektová kancelář, Lichkovská 3446/2, 690 02 Blatná Tel. 774 03 03 30, 530 502 440 tuzek@projekt.cz, www.projekt.cz</div></div>
ing. Tuček	Gálová		
Investor	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha		
Stavba	Sřelice - PD oprava		
Objekt	SO 01 Výpravní budova		Formát 8A4
Obsah výkresu	Púdorys 2.NP		Stupeň DPS
			Zak. číslo 05/2020
			Měřítko 1:75
			Číslo výkresu 2.1.1.8