

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

Oprava mostních objektů v úseku Opočno - Teplice nad M.

SO 01 – Most v km 51,144



1. Základní údaje

| | |
|------------------------|--|
| Objekt: | Most v km 51,144 |
| Traťový úsek: | TÚ 1561 Týniště nad Orlicí – Meziměstí |
| GPS: | 50°21'55.936"N, 16°8'21.473" |
| Definiční úsek: | DÚ 10 Nové Město n/Metují - Václavice |

2. Popis závad a opravných prací

Na mostě dojde k odstranění nevyhovujících betonových omítek. Provede se sanace spodní stavby objektu, spočívající ve spárování injektování a přezdívání zdiva. Klenba objektu bude nově reprofilována sanačními hmotami. Kamenné zdivo se ponechá odhalené. V okolí objektu dojde k likvidaci křovin a úpravě svahů odtěžením přebytečné zeminy.

SO 02 – Most v km 51,331



1. Základní údaje

| | |
|------------------------|--|
| Objekt: | Most v km 51,331 |
| Traťový úsek: | TÚ 1561 Týniště nad Orlicí – Meziměstí |
| GPS: | 50°22'1.943"N, 16°8'22.633"E |
| Definiční úsek: | DÚ 10 Nové Město n/Metují - Václavice |

2. Popis závad a opravných prací

Na mostě dojde k odstranění nevyhovujících betonových omítek. Provede se sanace spodní stavby objektu, spočívající ve spárování injektování a přezdívání zdiva. Klenba objektu bude nově reprofilována sanačními hmotami. Kamenné zdivo se ponechá odhalené. V okolí objektu dojde k likvidaci křovin a úpravě svahů odtěžením přebytečné zeminy.

SO 03 – Propustek v km 51,640



1. Základní údaje

| | |
|------------------------|--|
| Objekt: | Propustek v km 51,640 |
| Traťový úsek: | TÚ 1561 Týniště nad Orlicí – Meziměstí |
| GPS: | N 50°22.19822', E 16°8.40372' |
| Definiční úsek: | DÚ 10 Nové Město n/Metují - Václavice |

2. Popis závad a opravných prací

Na mostě dojde k odstranění nevyhovujících betonových omítek. Provede se sanace spodní stavby objektu, spočívající ve spárování injektování a přezdívání zdiva. Klenba objektu bude nově reprofilována sanačními hmotami. Kamenné zdivo se ponechá odhalené. V okolí objektu dojde k likvidaci křovin a úpravě svahů odtěžením přebytečné zeminy.

SO 04 - Most v km 54,333



1. Základní údaje

| | |
|------------------------|--|
| Objekt: | Most v km 54,333 |
| Traťový úsek: | TÚ 1561 Týniště nad Orlicí – Meziměstí |
| GPS: | 50°23'28.896"N, 16°7'27.487"E |
| Definiční úsek: | DÚ 10 Nové Město n/Metují - Václavice |

2. Popis závad a opravných prací

Na mostě dojde k odstranění nevyhovujících betonových omítek. Provede se sanace spodní stavby objektu, spočívající ve spárování injektování a přezdívání zdiva. Klenba objektu bude nově reprofilována sanačními hmotami. Kamenné zdivo se ponechá odhalené. V okolí objektu dojde k likvidaci křovin a úpravě svahů odtěžením přebytečné zeminy.

SO 05 - Most v km 58,479



1. Základní údaje

| | |
|------------------------|--|
| Objekt: | Most v km 58,479 |
| Traťový úsek: | TÚ 1561 Týniště nad Orlicí – Meziměstí |
| GPS: | 50°24'32.543"N, 16°9'11.662"E |
| Definiční úsek: | DÚ 12 Václavice - Náchod |

2. Popis závad a opravných prací

Na mostě bude provedena sanace spodní stavby objektu, spočívající ve spárování injektování a přezdívaní zdiva. V okolí objektu dojde k likvidaci křovin a úpravě svahů odtěžením přebytečné zeminy.

Správa mostů a tunelů OŘ Hradec Králové dne 25.2.2020