

BIOLOGICKÝ A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM SO 03-18-02 - Lčovice  
M 1:500

Skupina náletových porostů tvořených převážně z akátů - 90% (*Robinia pseudoacacia*) - až na horní hraně svahu, méně pak javor (*Ace platanoides i pseudoplatanus*), dub (*Quercus robur*). V podrostu se objevuje akát (*Robinia pseudoacacia*), javory (*Ace platanoides i pseudoplatanus*), líska (*Corylus avellana*), jasan (*Fraxinus excelsior*) a růže šípová (*Rosa canina*).

Celková plocha souvislého porostu je: 1095 + 69 m<sup>2</sup>.

V rámci porostu se ve skupině nachází zpravidla jednotlivci s obvodů do 0,5m. Porosty nejsou zcela souvislé - pokrytí lze definovat cca z 70%.

Porosty lze dle odst.2) §8 zák. č. 114/1992 Sb. odstranit za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy, rozsah je nutno nahlásit příslušnému orgánu ochrany ŽP min. 15 dní předem.

Skupina náletových porostů tvořených převážně z akátů - 90% (*Robinia pseudoacacia*), borovice (*Pinus sylvestris*). V podrostu se objevuje bez černý (*Sambucus nigra*)

Celková plocha souvislého porostu je: 3046 m<sup>2</sup>.

V rámci porostu se ve skupině nachází zpravidla jednotlivci s obvodů od 0,1 - 0,2 m, lze vykázat 1x borovici (*Pinus sylvestris*) s obvodem 2,30. Koruny jsou ovlivněny skupinovým vzrůstem v zápoji.

Porosty lze dle odst.2) §8 zák. č. 114/1992 Sb. odstranit za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy, rozsah je nutno nahlásit příslušnému orgánu ochrany ŽP min. 15 dní předem.

LEGENDA:


- Plocha dotčená sanačními pracemi
- Obvod stavby - hranice řešeného území
- Hranice pozemků katastru nemovitostí

SEZNAM ZKRATEK:

ZSO.....Začátek stavebního objektu


KSO.....Konec stavebního objektu

POZEMKY PŘÍMO DOTČENÉ STAVBOU			
pozemek par. č.	katastrální území	celková plocha pozemku dle KN m <sup>2</sup>	vlastníci, jiní oprávnění dle katastru nemovitostí
4358	Malenice	44 886	Správa železniční dopravní cesty, s.o.



Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

Investor: <b>sždc</b>		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	
--------------------------	--	--	--

Vypracoval: Dipl.-Ing. Lenka Červinková					<b>TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.</b>  Renaissance of Quality
Kraj: Jihočeský	Traťový úsek/Obec: STRAKONICE – VOLARY				
Investor SZDC s.o.; Dlážděná 1003/7; 110 00 Praha 1					
Akce:  ZVÝŠENÍ STABILITY SKALNÍCH MASÍVŮ NA TRATI STRAKONICE – VOLARY, 1.STAVBA					
Objekt: SO 03-18-02 – Sanace skal v km 18,860 – 19,400 – Lčovice				Formát 6xA4	
Část: BIOLOGICKÝ A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM				Datum 10/2019	
Obsah dokumentace: SITUACE SO 03-18-02 – LČOVICE				Účel DSP	
				Č. zakázky 18/2018	
				Změna	Č. kopie
				Měřítko 1:500	
				Část dokumentace C.3	Č. výkresu 6
POUŽITÍ DOKUMENTACE SE ŘÍDÍ PŘÍSLUŠNOU SMLOUVOU O DÍLO. KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PÍSEMNÉM SOUHLASU ZPRACOVATELE ČÁSTI.					