


Půdorys 1.PP - stávající stav a bourání



Legenda materiálů


- Původní konstrukce
- Bourané konstrukce
- Nové konstrukce

Tabulka místností 1.PP - stávající stav

Číslo	Popis	Plocha	Podlaha	Stěna	Strop	Poznámka
0.01	Schodiště	10,4	Betonová mazanina	Malba	Malba	
0.02	Chodba	11,43	Betonová mazanina	Malba	Malba	
0.03	Sklep 1	79,25	Betonová mazanina	Malba	Malba	
0.04	Kotelna	24,27	Betonová mazanina	Malba	Malba	
0.05	Chodba a schodiště	17,75	Betonová mazanina	Malba	Malba	
0.06	Sklep 2	30,81	Betonová mazanina	Malba	Malba	
0.07	Sklep 3	23,82	Betonová mazanina	Malba	Malba	
0.08	Sklep 4	26,06	Betonová mazanina	Malba	Malba	
0.09	Sklep 5	24,90	Betonová mazanina	Malba	Malba	

±0,000 = 411,800 m n.m. (Bpv)

Generální projektant:



Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Ing. Klára Podhájecá	Zodp. projektant: Ing. Klára Podhájecá	Kontroloval: Ing. Michal Procházka
Kraj: Královéhradecký	Traťový úsek/Obec: Malé Svatoňovice	
Investor: Správa železnic, s. o., Dlážďená 1003/7, Praha 1, Nové Město 110 00		

Akce: Malé Svatoňovice	Formát: 08xA4
projektová dokumentace komplexní opravy objektu	Datum: 06/2020
- střecha, zpevněné plochy	Účel: DPS
SO 10 - Výpravní budova a SO 12 Zastřešení nástupiště	Č. zakázky: 3110-20-045
Obsah výkresu: Půdorys 1.PP - stávající stav a bourání	Změna: Č. kopie
	Měřítko: 1:50
	Část dokumentace: E.1.1.
	Č. výkresu: 2.01