



Číslo	Uchytí mistrovisit	Plocha (m <sup>2</sup> )	Podlaha	Stěna
2P01	Schödlitz	6,10 m <sup>2</sup>	Beton	Vápená omítka
2P02	Podří prozor	86,80 m <sup>2</sup>	Podří chla	
2P03	Sklad	21,10 m <sup>2</sup>	Překlená podlaha	Vápená omítka

### Legenda místnosti

### Legenda materiálu

-  Konstrukce stávající - chlebné zdivo

## Rez krovem

## Poznámka

Celá konstrukce bude opatřena náletem proli dřevokazným houbám - např. *Lignox* super. Venkovní prvky budou ošetřeny 1x bezbarvým fungicidním a insekticidním napouštědlem.

Vrchní nátěr venkovních prvků - 2x tenkovrstvá lazura - barva ořech

Detaily kotvení a veškeré spojovací a klempřířské prvky střechy budou dle dodavatele střešního systému

Sníhová zábrana a odvětrání budou provedeny v množství a provedení dle technického listu dodavatele

## Skladba střešní krytiny

Plechová střešní krytina

Kontralať 40x60mm - Impregnované - os. vzdal. - 350mm  
 I aľé 40x60mm - Impregnované

**Difušní pojistná folie - spoje přelept**

Krokové závěsy + rozlnk rošt + skelná vlna.  $\Pi$  60mm  
Krokv 120/150 + skelná vlna,  $\Pi$ . 150mm -  $K=4,2 \text{ m}^2\text{K/v}$

Parozábrana

Veel. adituro	Hlaček T.	Výpravce	M. Vykonuk
Zlep. projektant	M. Vynouk	Hl. projektant	
Misto	SEBUZIN	Kral	Ústleky
Investor	Správa zelebníc s.r.o.		
Aloca			
PD - SEBUZIN ON - oprava objektu, č.p.99			
Časť			
Požárně bezpečnostní řešení			
Výkres			
Půdorys 3.NP - PŮDA - PBŘ			
ZPRACOVATEL s.r.o. Masarykova 830/2038, 400 01 Duh. Ol., IČ 066 88 mob: 736 338 332, telefon: 736 338 332 zpracovatel@zpracovatel.cz		Datum 05/2020 Stupeň DSP Měřítko 1/75 Číslo výkresu	
		Číslo výkresu	

**Střešní krytina - foto**

PICT\_2.tif