



POHLED JIHOZÁPADNÍ
stávající stav



POHLED JHOVÝCHODNÍ
stávající stav



LEGENDA

FASÁDA:	OMÍTKA BŘIZOLIT OSEKAT cca 15%
STŘEŠNÍ KRYTINA:	ETERNITOVÉ ŠABLONY
KLEMPÍŘ. PRVKY:	POZINK PLECH
OKNA:	DŘEVĚNÁ, PLASTOVÁ
VCHODOVÉ DVEŘE:	DŘEVĚNÉ, DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ
ŘÍMSY:	PALUBKKY SHORA NA KROKVÍCH
SOKL:	OMÍTKA, KÁMEN, OBKLAD
KOMÍN:	ZDĚNÝ

Elektroinstalace - veškerá kabeláž vedená po fasádě bude zasekána do zdiva (nevyhovující kabely budou vyměněny za nové). Nefunkční a nepotřebné kabely se odstraní.

Jedná se o stavební úpravy. Všechny práce musí být přizpůsobeny stavu nosných prvků a konstrukcí. Rozměry informativní. Při práci dodržovat všechny ČSN a bezpečnostní předpisy. Při výkopech kolem objektu pozor na přípojky.

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	VL projekt Ing. Luboš VANIŠ Milevsko, Havlíčkova 445 tel. 383 809 225, 602 107 350 vlprojekt@volny.cz	
Ing. Luboš VANIŠ			DATUM	6.2020
OBEC MILEVSKO			MĚŘÍTKO	1:100
INVESTOR Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1			FORMÁT	A3
STAVBA Milevsko ON – oprava výpravní budovy č.parc.st. 385, č.p. 402 k.ú. Milevsko [694673]			ÚČEL	DPS
OBSAH POHLEDY - stávající stav			ČÍSLO VÝKRESU	8