

Zpráva č.j.: 86/23/Sv

- z revize / provozní revize dle vyhl. 100/95Sb.
- z odborné zkoušky/odborné prohlídky dle ČSN 27 4002
- provedena dne: 1. 3. 2023

Provozovatel: Správa železnic státní organizace, OŘ H. Králové		Umístění výtahu: ŽST Liberec příjezdová hala	Evidenční číslo: 05-600 Výr: Výtahy, s. r. o., Velké Meziříčí
Nosnost: 800 kg	Poč.st./nást.: 2/2	Rok výr.: 2004	Výr. čís.: 3336/2004
Dokumentace: vyhovuje		R.elektr.: 25. 2. 2022	Atest n.p. 16. 4. 2004
Průkaz způsobilosti: 0498/04-Z.13 Platnost PaZk: 29. 8. 2025 Datum poslední PaZk: 29. 8. 2022			
Prohlížené části:			
strojovna	Šachta	klec	
1 výt.stroj.agreg	21 ohrazení	41 podlaha	
2 el.hydr-motor	22 vodítka	42 stěny, strop	
3 brzda	23 nosné prostředky	43 klecové dveře	
4 konc.vypínač	24 vyvaž.závaží	44 závěs	
5 omez.rychlosti	25 prohlubeň	45 zachycovače	
6 hl.vyp. a pojistky	26 nárazníky	46 vodící čelisti	
7 rozvaděč	27 ovládání KV	47 odklápací křivka	
8 příslušenství	28 kladky, řetězky	48 ovladač.kombinace	
9 schema	29 šachetní dveře	49 nouzový signál	
10 klesání klece	30 dveřní uzávěrky	50 osvětlení	
11 bezp.-ventil	31 patrové přepínače	51 el. instalace	
12 tlak-ventil	32 ovladač.kombinace	52 tabulky, návody	
13 hadice, potrubí	33 signalizace	53 revizní jízda	
14 ventil-ruč.čer.	34 osvětlení	54 vázící zařízení	
15 kontrola oleje	35 tabulky, návody	55 dorozumívací zař.	
16 přístup, osvětlení	36 napínací zaříz.OR	56 clona	
17 tabulky,návody	37 lano OR	57 ..	
18 ..	38 ..	58 ..	
Zkoušky s břemenem:			
Dynamická zkouška s břemenem:bez břemena.....			
Zkouška statická s břemenem:---.....			
Zkouška brzdy s břemenem:---.....			
Zkouška ventilu:---..... s břemenem.			
Zkouška zařízení proti přetížení s břemenem:---.....			
Zkouška nárazníků s břemenem:---.....			
Zkouška podlahy s břemenem:---.....			
Zjištěné nedostatky: 0) Zařízení proti přetížení není funkční. (je v řešení)			
1) Před dolní stanicí je poškozená dlažba.			
2) Mechanismus klecových dveří směr podchod je hlučný.			
3) Reverzace dveří na tlak není funkční a plastové obložení vedení dveří je opotřebované.			
4) Obložení šachty sklem je poškozeno 2x. (je v řešení)			
5) Dvě zářivky v kleci nesvítí.			
6) Prohlubeň je znečištěná a práh do strojovny je zkorodovaný.			
Výtah je způsobilý ANO/NE			
Odpovědný pracovník provozovatele:		Odborně způsobilá osoba: Ing. Richard Svoboda	
Jméno, datum: p. Roman Kalhous		Jméno, datum: 1. 3. 2023	
Razítko a podpis: 501 01 Hradec Králové 70994234, DIČ: CZ70994234		Razítko a podpis: Ing. Richard SVOBODA	