

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -  
Naše zn.: 14008/2013-SSZ-ÚE  
Vyřizuje: Ing. Pavlína Jelínková  
Telefon: 972 244 712  
E-mail: JelinkovaP@szdc.cz

Dle rozdělovníku

**„Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora,  
1. etapa Veselí n. L. - Soběslav“**

**Dodatečné informace – Dodatek č. 17**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č. 83:**

SO 50-11-01.12

č.p.	kód	popis	MJ	množství	Výkaz výměr
7	327325	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	m3	176,800	plotová stěna areálu Viasfalt: 80 m, základová deska 0,5x2,5m+pas 0,4*0,4, výška zdi 2 m, tloušťka 0,3 až 0,5 m: $+80*(0,5*2,5+0,4*0,4+2*(0,3+0,5)/2)$
8	327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505	t	21,216	plotová stěna areálu Viasfalt: předpoklad 120 kg/m3: $176,8*120/1000$

K čemu se vztahují tyto položky? V předané projektové dokumentaci ani technické zprávě není tato masivní železobetonová zeď nikde zmíněna.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně doplnění chybějící projektové dokumentace o výkresy a technický popis.

**Odpověď na dotaz č. 83:**

Tyto položky se vztahují k úhlové zdi, která tvoří část oplocení areálu Vialit Soběslav, spol. s r.o. V přílohách je uveden příčný řez úhlovou zdí (SO\_50-11-01.12\_Uhlova\_zed\_PR.pdf) a rozsah zdi a oplocení (SO\_50-11-01.12\_rozsah\_sit.pdf). K tomu příslušně upraven soupis prací (SO\_50-11-01.12\_dot\_83\_84.xls).

**Dotaz č. 84:**

SO 50-11-01.12 Úprava oplocení areál Viasfalt, km 59,910 – 60,080

- položka poř.č. 7 327325 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)
- položka poř.č. 8 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505

Dotaz:

Žádáme zadavatele o sdělení, kde se v PD nacházejí práce obsažené v těchto položkách, jelikož se nám je nepodařilo najít, žádáme o prověření položky a opravu výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č. 84:**

Položky v soupisu prací upraveny (SO\_50-11-01.12\_dot\_83\_84.xls).

**Dotaz č. 85:**

SO 50-46-01

V soupisu prací je uvedena „Závora“, která není nikde v PD vykreslena, ani není zřejmé, proč by se měla kdekoli na veřejné komunikaci instalovat. Není ani popsána v technické zprávě.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně opravu soupisu prací.

**Odpověď na dotaz č. 85:**

SO 50-46-01: „Závora“ je vykreslena v příloze 004\_Rozvinuty\_pohled\_cast\_2, v technické zprávě je závora uvedena v odst. 2.1.

**Dotaz č. 86:**

U níže uvedených stavebních objektů jsme zjistili, že jsou nastaveny chybné vzorce. Vzhledem k tomu, že výkazy výměr jsou uzamčeny bez možnosti úpravy, žádáme zadavatele o poskytnutí opravených výkazů.

SO 50-41-01 – kompletně uzamčený výkaz výměr nedovoluje vyplnit žádnou hodnotu, prosíme o zaslání odemčeného výkazu

SO 50-45-01 – v buňkách G39 a G57 jsou uvedeny součtové vzorce, které zkreslují celkovou cenu stavebního objektu, prosíme o výmaz těchto vzorců, popř. úpravu celkového součtu

**Odpověď na dotaz č. 86:**

Soupisu prací SO 50-41-01 byl odemknut pro vkládání jednotkových cen. Vzorce v SO 50-45-01 byly opraveny v rámci odpovědi na dotaz č. 33.

**Přílohy:**

SO\_50-11-01.12\_dot\_83\_84.xls

SO\_50-11-01.12\_Uhlova\_zed\_PR.pdf

SO\_50-11-01.12\_rozsah\_sit.pdf

SO\_50-41-01\_dot\_86.xls

V Praze dne

- 9 -10- 2013



Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace