

prvek: **MŘÍŽE V OKNECH**

číslo: **1N.315 A-D**

počet ks: 4

popis: Mříž v oknech. Patrně původní provlékaná mříž. Mříž je tvořená zvlněnými pruty, ve stycích prutů jsou navlečené prstýnky. Kolem mříže je rám.

umístění: jižní fasáda věže budovy E

památkové
hodnocení: původní výtvarný prvek z doby výstavby objektu

rozměry: ~ oměřeno ve výkrese
Šířka prvku: 1215 mm
Výška prvku: 2550 mm

materiál: kov

nátěr: Hnědý novodobý nátěr

stav: Povrch natřen novodobým nátěrem. Nátěr je poškozen a vypráskává. Ve spodní části, v kotvení je mříž napadena korozí.

NÁVRH:

Původní mříž restaurovat. Provést restaurátorský průzkum barevnosti mříže. Podle výsledů průzkumu bude mříž znovu barevně pojednána. Mříž bude demontována a odvezena do restaurátorské dílny, kde bude očištěna od novodobých nátěrů a nečistot. Budou doplněny chybějící části. Bude provedena nová povrchová úprava s krycím nátěrem, v zeleném odstínu. Odstín bude shodný jako u kovových prvků na části C. Viz technologický postup TP/111.



pohled na mříže v oknech



pohled na mříže v oknech