

prvek:	ŠTUKOVÝ PRVEK		číslo:	3N.105 A,B
počet ks:	2 ks			
popis:	ve vpadlém obdélném poli mezi okny v horní a spodní části trojčipá rouška, zpod horní vychází slunce a svými paprsky zalévá bující rostlinstvo,			
umístění:	severní průčelí budovy A	památkové hodnocení:	původní prvek z doby výstavby, umělecko-řemeslné dílo, originál	
rozměry:	~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 4400 mm (se šambránami) Výška prvku: 6250 mm (od spodní květiny včetně římsy nad 4.np) Vysoká profilace: viz foto		materiál:	štuková omítka
nátěr:	nátěr smetanovou barvou			
stav:	Štukový prvek je celkem v dobrém stavu. Na horních hranách je značný nános holubiho trusu a prachových depozit. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny.			
NÁVRH:	nedílná součást architektonické výzdoby fasády, nutno zachovat beze změny modelace originálu či použitého materiálu. Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat maskaron podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.			



celkový pohled



detail



celkový pohled



detail