

prvek: <b>ŠTUKOVÝ PRVEK</b>		číslo: <b>5N.062</b>
počet ks: 1 ks		
popis: štukový prvek – oválná kartuš, nad ní je maskaron – hlava ženy, jejíž vlasy spadají až do kartuše, po stranách maskaronu rostlinné motivy		
umístění: jižní nároží západního průčelí budovy A	památkové hodnocení:	původní prvek z doby výstavby, umělecko-řemeslné dílo, originál
rozměry: ~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 1630 mm Výška prvku: 2885 mm Vysoká profilace: viz foto	materiál:	štuková omítka
nátěr: nátěr smetanovou barvou		
stav: Stav prvku je havarijní. Podkladní vrstvy jsou nesoudržné a odstupují od sebe. Listová výzdoba kolem erbu je nesoudržná a opadaná. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny. Povrch je rozpraskaný. Do znakového pole zatéká chybějící omítkou nad ním.		
<b>NÁVRH:</b> nedílná součást architektonické výzdoby fasády, nutno zachovat beze změny modelace originálu či použitého materiálu. Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat prvek podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.		



celkový pohled



Stav v roce 2017