

prvek: ŠTUKOVÝ PRVEK		číslo: 5N.085
počet ks: 1 ks		
popis: štukový prvek pod korunní římsou; v obdélném poli rouška se třemi cípy na obou stranách, podložená listy stromů či keřů (dub, vinná réva ?)		
umístění: jižní nároží západního průčelí budovy E	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, umělecko-řemeslné dílo	
rozměry: ~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 3220 mm Výška prvku: 1700 mm Nízká profilace: viz foto	materiál: štuková omítka	
nátěr: nátěr smetanovou barvou		
stav: Stav prvku je havarijní. Podkladní vrstvy jsou nesoudržné a odstupují od sebe. Povrch je rozpraskaný a nesoudržný, místy opadaný. Listová výzdoba kolem obdélného pole je nesoudržná a opadaná. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny.		
NÁVRH: nedílná součást architektonické výzdoby fasády, nutno zachovat beze změny modelace originálu či použitého materiálu. Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat prvek podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.		



celkový pohled stav v roce 2017



detail