

prvek: <b>ŠTUKOVÝ PRVEK</b>		číslo: <b>5N.081 A-E</b>
počet ks: 5 ks		
popis: v suprafenestře štukový prvek – hlava lva, po stranách se dvěma festony, uchycenými do volutových konzol po stranách nadokenní římsy, hlava lva ze suprafenestry výrazně vystupuje a zasahuje až do korunní římsy, kde přerušuje zubořez		
umístění: východní průčelí budovy E	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, umělecko-řemeslné dílo	
rozměry: ~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 3320 mm (včetně konzol) Výška prvku: 950 mm Vysoká profilace: viz foto	materiál: štuková omítka	
nátěr: nátěr smetanovou barvou		
stav: Stav maskaronu je havarijní. Vlivem zatékání do kamenné římsy jsou podkladní vrstvy nesoudržné a odstupujíc od sebe. Povrch je narušený a místy opadává. Listová výzdoba kolem maskaronu je také místy narušená a opadaná. Na horních hranách je značný nános holubiho trusu. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny. Prvek je značně zaprášený.		
<b>NÁVRH:</b> nedílná součást architektonické výzdoby fasády, nutno zachovat beze změny modelace originálu či použitého materiálu. Provést zpevnění nesoudržných částí. Zajistit opravu římsy, tak aby nezatékalo. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat prvek podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.		



celkový pohled



detail



Stav v roce 2017



Stav v roce 2017