
Podle scanu JŽM_BH_MAL2a a LIDSu - pravděpodobně chybí 2
Ve scanu JŽM_BH_MAL3_IPC vychází kabel z budovy odlišně od tohoto zákresu.
Podle údajů p.Vaňkydala
spojky HDPE
modrá-2 bílé
černá-2 bílé
marker
spojka 25XN0,8
2x marker
HDPE modrá-1bílý
HDPE černá-1 bílý
spojky HDPE
modrá-1 bílý
černá-1 bílý
2x marker
spojka 25XN0,8
spojky HDPE
modrá-2 bílé
černá-2 bílé
spojka HDPE
modrá-1 bílý
marker
rezervy 5m
25XN0,8 Černovice
25XN0,8 Brno
spojky HDPE
modrá-2 bílé
černá-1 bílý
8502 Z48P
černá-2 bílé
spojky HDPE
modrá-2bílé
marker
spojka HDPE
černá-2bílé
marker
spojka HDPE
modrá-1bílý
marker
spojky HDPE
modrá-2 bílé
černá-2 bílé
marker
spojka 25XN0,8
HDPE
modrá-2 bílé
černá-2 bílé
spojky HDPE
modrá-2 bílé
černá-2 bílé
marker
spojka 25XN0,8