SO 01 MOST V KM 20,907

VÝKRES TVARU ZZ OP1 1:50/20

POHLED 2-2 1:50



ŘEZ 1-1 1:50

ŘEZ OSOU DILATACE



PŮDORYS 1:50



ŘEZ 3-3 1:50

POHLED ZLEVA TRATI



DETAIL ŘÍMSY ZZ 1:20



KUBATURY BETONŮ ZZ OP2:

PODKLADNÁ BETON:	0.50 m^3
ZÁVĚRNÁ ZÍDKA:	2.56 m^3
DEMOLICE	1.50 m^3

POZNÁMKA:

- VÝŠKY A KÓTY OZNAČENÉ * NUTNO PROVĚŘIT NA STAVBĚ
- VÝKAZ KOTVENÍ VIZ VÝKRES VÝZTUŽE ZÍDKY
- VOLNÉ HRANY BUDOU ZKOSENY VLOŽENÍM LIŠTY 20x20 mm DO BEDNĚNÍ
- ÚPRAVA PRACOVNÍCH A DILATAČNÍCH SPÁR VIZ PŘÍLOHY TECHNICKÁ ZPRÁVA A DETAILY
- ÚLOŽNÉ BLOKY VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA
- SKLADBA IZOLACÍ VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

MATERIÁL:

BETON:

ZÁVĚRNÁ ZÍDKA	C30/37–XC4+XF3–Dmax=16; CL=0,4; S3; MAX. PRŮSAK 20 mm
PODKLADNÍ BETON	C 8/10–X0–Dmax=22; CL=1,0; S3

OZNAČENÍ BETONU DLE ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404
MAX. PRŮSAK DLE ČSN EN 12390–8

VÝZTUŽ: B500B

SPRÁVA ŽELEZNIC

Ing. Jaroslav Sedláček
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
ČKAIT - 1202205

Zadáčil

			ČÍSLO SOUPRAVY:
			1
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
ZHOTOVITEL	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR HANZLÍK	VEDOUCÍ TÝMU: ING. PETR HANZLÍK	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. PETER BOŽIK	ING. PETER BOŽIK	ING. JAROSLAV SEDLÁČEK	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: HLUBOČKY	OBEC: HLUBOČKY	
Oprava mostů na trati Hlubočky - Domašov		ZAK. ČÍSLO MCO	20-20-235-SR
		ÚČEL	DSP
		DATUM	09/2020
		FORMÁT	4xA4
SO 01 MOST V KM 20.907		MĚŘÍTKO	1:50/20
VÝKRES TVARU ZZ OP1		ČÁST D.2.1.2	POŘ.Č. 2.4.1

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ZÁKONA JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA Č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.