













POZNÁMKY:

1. OBRYS NUTNÉHO KOLEJOVÉHO LOŽE PO CELÉ DÉLCE MOSTU NENÍ DODRŽEN. ÚŠTÍM KOLEJOVÉHO LOŽE NENÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT NA ŽÁDNÉ ČÁSTI MOSTU. MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST RUBU ČELNÍ ZDI OD OSY KOLEJE V NOVÉM STAVU JE 1850 mm VLEVO CCA V KM 48,335.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná zodpovědná:

Parié:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	20.06.2022	PDPS s připomínkovými řipomínk	Ing. Libor Marek
002	25.02.2023	PDPS po zapracování připomínek	Ing. Libor Marek

Stavebník/Investor: **Správa železnic, státní organizace**
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora: Stavební správa západ, Diamond Point
Adresa: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla: **TOP CON SERVIS s.r.o.**
Adresa: Ke Štírce 1824/56, 182 00 Praha 8
Kontakt: T: +420 284 021 740
E: topcon@topcon.cz

Zhotovitel objektu: **TOP CON SERVIS s.r.o.**
Adresa: Ke Štírce 1824/56, 182 00 Praha 8
Kontakt: T: +420 284 021 740
E: topcon@topcon.cz

Hlavní projektant (HIP): Ing. Matěj Mádrovský Specialista: Ing. Libor Marek

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín - Slaný (Viadukt Podlešín)**		Označení investora: S632000257
			Označení zhotovitele: 09-23
Název části:	Mosty, propustky a zdi		Označení části: D.2.1-4
Název objektu/dílčí části:	**Most v ev. km 48,289**		Označení objektu/komplexu: **SO 11-20-01**
Název přílohy:	**Nový stav - příčné řezy**		Číslo přílohy: **2. 0.3.3**
Název dílčí části přílohy:			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: 1:25	Stupeň dokumentace: **DUSP+PDPS**
Ing. Daniel Novotný	Ing. Daniel Novotný	Formáty: 1xA4	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	**Smluvní datum zpracování:**
Středočeský	Podlešín	0693 02	**02/2023**

Kontrola projektu: Datum: Podpis: Kontrola stavby: Datum: Podpis:
(Pouze pro další informaci)