

LEGENDA SITUACE

- stávající hranice pozemku SŽ s.o.
- stávající stav
- stávající hranice katastrální mapy
- hranice katastrálního území
- kolejové řešení – směrová a výšková úprava koleje
- stávající sdělovací kabely
- stávající zabezpečovací kabely
- PROVIZORNÍ PŘELOŽKA – SPOLEČNÁ KABELOVÁ TRASA
- DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA – SPOLEČNÁ KABELOVÁ TRASA
- Stávající spojka 8008 na stávajícím kabelu zab.zař. (SSZT)
- Stávající trubková spojka na stávající trubce modré/BP pro DOK (SŽ s.o.)
- Stávající plastová komora ROMOLD pro DOK (SŽ s.o.)

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA

- Nová spojka 8008 na stávajícím kabelu zab.zař. (SSZT)
- Nová trubková spojka Y 40/40/40mm na trubce modré/BP DOK (SŽ s.o.)
- Nová plastová komora ROMOLD pro DOK (SŽ s.o.)
- Nová spojka na stávajícím trafovém kabelu TK (SŽ s.o.)

SPRÁVA ŽELEZNIC

sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

EXPROJEKT

EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno
tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:	Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Martin Chaloupka Ing. Petr Libosvár	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Milan Oharek	VYPRACOVAL Ing. Milan Oharek	KONTROLOVAL Ing. Milan Oharek
KRAJ: Moravskoslezský	POVĚŘENÝ MÚ: Opava / k.ú. Jaktař		STUPEŇ: DUSP

Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov - Opava východ SO 04.1 Přeložka DOK a TK (SŽ s.o.)	ZAK. ČÍSLO 2020-049	
	MĚŘÍTKO 1 : 500	POČET FORMÁTŮ 4 x A4
	DATUM: 02/2021	
Situace přeložky - provizorní stav	ČÁST DOKUM. D.2.1.5.1	PŘÍLOHA **2**