

Legenda:

- Nový opl. kabel zafouknut do stávající HDPE trubky modré
- Kabelová spojka umístěna v kabelové komoře pro spojku
- Kabelová rezerva umístěna v kab. komoře pro spojku/rezervu

Tabulka situování spojek a rezerv DOK v daném úseku:

označení spojky/rezervy DOK	staničení	staničení	staničení
R03	102,282	49°3'55.132"S	16°1'55.390"E

SPRÁVA ŽELEZNIC

sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

				ČÍSLO DOKUMENTU
Z	09/2021	DATUM	PÚPO REVIZE	

HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. Jiří Špor	
ODPOVĚDNÝ PROJ.	Ing. Roman Divák	
KONTROLOVAL	Ing. Roman Divák	
KONTROLOVAL	Ing. Jiří Špor	
ZÁZ. ZAKÁZKY	23230	

IXPROJEKTA

IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice

INVESTOR	Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, Praha 110 00	KRAJ/OBEC	Jihomoravský kraj/Znojmo
ZPRACOVATEL	Správa železnic, s.o. Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00	ÚZEMÍ/TIS	Hnanovice (úsek)
HLAVNÍ OBJEKT/SO	Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo	FORMÁT	DLOUHÝ
		MĚŘÍTKO	1:1 000
	PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo	DATUM	01/2024
HLAVNÍ PROFESE	Situace kabelové trasy, 2km 101,5 - 103,0	FORMÁT	A3
		ČÍSLO DOKUM.	6.03