

⏚ – stínění je pomocí oka a vějířové podložky spojeno s kostrou panelu.

Přejezd "E3"

3.11.2023

Oprava PZS P7491 v km 18,628 na trati Studénka-Veřovice PS 01 PZS v km 18,628 (P7491) Diagnostika – analogové vstupy	9031