Výkr.	RD PZS E3	K.č. 622	Výstr. A				Výkr.	RD PZS E3	K.č. 624	Výstr. B			
číslo	svorkov.	12p1	svorkov.				číslo	svorkov.	12p1	svorkov.			
8315	11-180701	1	I.X-0101	*RLH*			8316	11-180901	1	I.X-0101	*RLH*		
8315	02	2	02	*RLN*			8316	02	2	02	*RLN*		
8315	03	3	03	*RLZ*			8316	03	3	03	*RLZ*		
8315	04	4	04	*RPH*			8316	04	4	04	*RPH*		
8315	05	5	05	*RPN*			8316	05	5	05	*RPN*		
8315	06	6	06	*RPZ*			8316	06	6	06	*RPZ*		
8318	07	7	07	*BH*			8318	07	7	07	*BH*		
8318	08	8	08	*BN*			8318	08	8	08	*BN*		
8318	09	9	09	*BZ*			8318	09	9	09	*BZ*		
	10	10	10					10	10	10			
8320	11	11	11	*ZV*			8320	11	11	11	*ZV*		
8320	12	12	12	*ZVZ*			8320	12	12	12	*ZVZ*		
	180801-12	13-24	rez				8324	181001	13	I.X-0209	*ZN1*		
I	I	**K.č. 630**	**Výstr. C**				8324	02	14	10	*ZN2*		
I	I	**16p1**	**svorkov.**				8324	03	15	11	*ZN3*		
8317	180501	1	I.X-0101	*RLH*				04-12	16-24	rez			
8317	02	2	02	*RLN*									
8317	03	3	03	*RLZ*									
8317	04	4	04	*RPH*									
8317	05	5	05	*RPN*									
8317	06	6	06	*RPZ*									
8319	07	7	07	*BH*									
8319	08	8	08	*BN*									
8319	09	9	09	*BZ*									
	10	10	10										
8320	11	11	11	*ZV*									
8320	12	12	12	*ZVZ*									
8324	180601	13	I.X-0209	*ZN1*									
8324	02	14	10	*ZN2*									
8324	03	15	11	*ZN3*									
8324	04	16	13	*BPN1*									
8324	05	17	14	*BPN2*									
8324	06	18	15	*BPN3*									
	07-12	19-24	rez										
	rez	25-32	rez										

Výkr.	RD PZS E3	K.č. 632	SSP-SMO										
číslo	svorkov.	7p1	svorkovnice										
8313	11-181101	1	01										
8313	02	2	02										
8313	03	3	03										
8313	04	4	04										
8313	05	5	05										
8313	06	6	06										
8313	07	7	07										
8313	08	8	08										
8313	09	9	09										
8313	10	10	10										
8313	11	11	11										
8313	12	12	12										
		13,14	rez										
	SSP	K.č.634	RD PZS A										
	svork.WAGO	3XN0,8	svorkov.										
	02-1/1	1a	11-042201										
	1/2	1b	02										
	2/1	1c	03										
	2/2	1d	04										
	3/1	2a	05										
	3/2	2b	06										
	4/1	2c	07										
	4/2	2d	08										
	5/1	3a	09										
	5/2	3b	10										
	6/1	3c	11										
	6/2	3d	12										
	I	K.č. 932	Nap.VTO										
	I	CYKY O2x1,5	svorkov.										
9301	VTO-1	1	F-2										
9301	VTO-2	2	F-4										