





B
–

HMOTNOST OCELI STÁVAJÍCÍ NK: 13,7 t
(dle archivní dokumentace)

NÁTĚROVÉ PLOCHY 269,4 m2
(dle archivní dokumentace)

POZNÁMKY:

1. PROTIKOROZNÍ OCHRANA – NOVÉ PRVKY "ONS 23":
   - OTRYSKÁNÍ NA STUPEŇ Sa 2,5
   - 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR EP S VYSOKÝM OBSAHEM Zn TL. 80 µm
   - 2–3x NÁTĚR EP + 1x VRCHNÍ NÁTĚR PUR (ODSTÍN DB 601) TL. 240 µm
   CELKEM 320 µm
2. PROTIKOROZNÍ OCHRANA – OBNOVA "ONS 14":
   - OTRYSKÁNÍ NA STUPEŇ Sa 2,5
   - 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR EP S VYSOKÝM OBSAHEM Zn TL. 80 µm
   - 2x NÁTĚR EP + 1x VRCHNÍ NÁTĚR PUR (ODSTÍN DB 601) TL. 200 µm
   CELKEM 280 µm
3. PKO PRO NOVÉ PRVKY SE PROVEDE POUZE NA PŘÍPADNÉ VYMĚŇOVANÉ ČÁSTI OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE.
4. CHYBĚJÍCÍ NÝTY NA KONSTRUKCI BUDOU DOPLNĚNY.
5. NÝTY S UBROUŠENOU HLAVOU BUDOU VYMĚNĚNY.





TÚ 1302 CHLUMEC NAD CIDLINOU (MIMO) – MIEDZYLESIE (PKP) (MIMO)
DÚ L1 ŽST. DOUDLEBY NAD ORLICÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv | SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

TOP CON SERVIS	Vedoucí projektu: ING. M. MIKŠOVSKÝ	Zodpovědný projektant: ING. J. HEINZ	Investor	SŽDC s.o., OŘ HK
			Místo stavby	DOUDLEBY NAD ORLICÍ
			Formát	5A4
	Vypracoval: Bc. Dan Novotný	Kontroloval: ING. L. MAREK	Datum	12/2019
			Účel	DPS
			Měřítko	1: 25, 1:15
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel./fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz			Č.zakázky	79–19
OPRAVA MOSTŮ V ÚSEKU TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – POTŠTEJN SO 02 – MOST V KM 64,576			Číslo kopie	Číslo přílohy: 2.06.2
OK – KOLEJ Č.1				