## SCHÉMA OPRAVY MOSTOVKY
1:50




## ŘEZ PRVNÍ MOSTNICÍ
1:25




## ŘEZ POSLEDNÍ MOSTNICÍ
1:25




## UPEVNĚNÍ MOSTNIC
1:15




## ŘEZ I
1:15



## ŘEZ II
1:15




## DET.2 ÚPRAVA PŘI VÝMĚNĚ DONÍ PÁSNICE
1:15




## ŘEZ III
1:15




## DET.2 ÚPRAVA PŘI VÝMĚNĚ DONÍ PÁSNICE
1:15




## ŘEZ STŘED ROZPĚTÍ
1:25




## PŮDORYS
1:15




### POZNÁMKY:

1. OK JE ZAŘAZENA DO TŘÍDY PROVÁDĚNÍ EXC3 DLE ČSN EN 1090-2. POŽADAVKY NA MATERIÁL – VIZ TZ.
2. PROTIKOROZNÍ OCHRANA VIZ TZ
3. PROTIKOROZNÍ OCHRANA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU: METALIZACE tl. 80 μm
4. ZHOTOVITEL VYPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI (VVOK), KTERÁ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA TDI.
5. VŠECHNY HRANY BUDOU ZAOBLENY NA POLOMĚR R = 2 mm.
6. KOUTOVÉ SVARY BUDOU OVÁŘENY PO CELÉM OBVODU PRVKU.
7. NA VEŠKERÉ SPOJE BUDE POUŽIT NOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL S ODPOVÍDAJÍCÍ PKO.

### KONSTRUKČNÍ OCEL:

PLECHY S235 J2+N
VÁLCOVANÉ PROFILY S235 J2

TŘÍDA PROVÁDĚNÍ EXC3 DLE ČSN EN 1090-2

AKTUALIZACE 02/2020

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv | SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

TOP CON SERVIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vedoucí projektu: ING. L. MAREK | Zodpovědný projektant: ING. O. LOJÍK Ph.D. | Investor | SŽDC s.o. |
| | | Místo stavby | PRAHA |
| Vypracoval | Kontroloval | Formát | 8A4 |
| ING. O. LOJÍK Ph.D. | ING. L. MAREK | Datum | 01/2018 |
| | | Účel | PROJEKT |
| | | Měřítko | 1:50,25,15 |
| TOP CON servis s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, e-mail:topcon@topcon.cz | | Č.zakázky | 135-17 |

SO 03 OPRAVA OBJEKTŮ NA TRATI
PRAHA BUBNY – PRAHA VELESLAVÍN – KM 4,595

| Číslo kopie | Číslo přílohy |
|---|---|
| | 06.1 |

OPRAVA A ZESÍLENÍ MOSTOVKY